

"Reabilitare moderata a corpului de cladire C11 a Liceului Tehnologic "Matei Basarab", oras Strehaia, judetul Mehedinti, in vederea imbunatatirii furnizarii de servicii publice"

I.D.: 88860726

Documente participare:

- Audit Internat Strehaia 1-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Certificat Urbanism si avize-semnat.pdf
- contract de servicii PT-semnat.pdf
- Expertiza tehnica-semnat.pdf
- Formulare proiectare-semnat.doc
- DALI - Reabilitare Corp C11- Internat- Parte 1-semnat.pdf
- DALI - Reabilitare Corp C11- Internat- Parte 2-semnat.pdf
- FisaDate_DF1195431.pdf
- DUAE_CERERE_246064.xml
- clarificare din oficiu.pdf

Data publicarii	03.11.23	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.11.23	Pretul estimativ:	100.000,00 RON - 100.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectivul de investiție propus este imobilul corp C11 al Liceului Tehnologic "Matei Basarab", aflat în proprietatea publică a U.A.T. Strehaia, Județul Mehedinți, înscris în Cartea funciară cu nr. 52470 și număr cadastral CAD nr. 52470, amplasat în str. Republicii, nr. 235, oraș Strehaia, județ Mehedinți, care are ca regim de înălțime P+2. Conform expertizei tehnice clădirea se încadrează în clasa III de risc seismic. În urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiențe majore cu influență negativă privind siguranța exploatarei și performanțele energetice: - Finisaje spalate si degradari locale ale termosistemului; - Tencuieli burdusite; - Degradari ale sarpantei; - Infiltratii la nivelul peretilor de inchidere si al tavanului; - Goluri inchise; Având în vedere aspectele prezentate mai sus și faptul că imobilul are o vechime de peste 40 de ani, rezultă: necesitatea îmbunătățirii furnizării de servicii publice prin: • Realizare termosistem la nivelul peretilor, a soclului, la nivelul pardoselii si a planseului peste parter; • Refacere finisaje interioare; • Recompartimentari din GK conform temei de proiectare; • Schimbare tamplarie interioare si exterioara PVC; • Realizare termoizolatie pod cu vata minerala; • Refacere instalatii electrice, termice si sanitare; • Inventariere elemente degradate la nivelul sarpantei si inlocuirea lor; Amplasarea de panouri solare si fotovoltaice la nivelul invelitorii;
