

---

## **SERVICII IGIENIZARE SI REPARATII SPATIU BIBLIOTECAAMPLASATA IN CLADIREA MUZEULUI DE ARTA CLUJ- NAPOCA, PIATA UNIRII NR. 30, LOC.CLUJ-NAPOCA**

I.D.: 32025357

Documente participare:

- 6-ADV1049342.zip

---

|                                  |          |                   |               |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Data publicarii                  | 15.11.18 | Coduri CPV        | 50000000-5    |
| Termenul limita pentru depunere: | 22.11.18 | Pretul estimativ: | 11.953,00 RON |

---

Descriere: Memoriu tehnic : Sala Biblioteca : -Necesita razierea suprafetelor de huma , aplicarea a 2 straturi de glet pe toata suprafata , plasa de armare din fibra de sticla, slefuire suprafete si zugravirea suprafetelor -Tencuielile de la sol pana la 1.2m inaltime necesita desfacute din cauza degradarii si aplicat un sistem de asanare format din : sprit,mortar de tencuiala,tinci,amorsa ,vopsea silicata (materiale speciale) deoarece aceste zone prezinta infiltratii de apa si saruri minerale. La aceste lucrari este necesar folosirea schelelor metalice fixe sau mobile si a scarilor metalice. Toate deseurile rezultate in urma efectuarii lucrarii se vor depozita la groapa de gunoi.zinta infiltratii de apa si saruri minerale Conform lista cantitati atasata.

---