

Lot 1 - "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - MAGAZIA 1.2" Lot 2 - "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - MAGAZIA 1.3" Lot 3 - "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - MAGAZIA 2.1" Lot 4 - "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - MAGAZIA 2.2" Lot 5 - "Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și sprinklere (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - MAGAZIA 2.3"

I.D.: 58353944

Data
publicarii 29.06.21

Coduri CPV 71317100-4

Pretul
estimativ: 32.000,00 RON - 32.000,00 RON
32.000,00 RON - 32.000,00 RON
32.000,00 RON - 32.000,00 RON
32.000,00 RON - 32.000,00 RON

Descriere: Ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul de specialitate al ISU Constanța s-a constatat faptul că instalația cu acționare manuală de semnalizare/alarmare la incendiu tip SIGUR-AEM, instalația de sprinklere, iluminatul de siguranță pt marcarea hidranților interiori de incendiu, precum și trapele de evaluare a fumului ce echipază magazia 2.2, nu sunt întreținute în stare de funcționare. Pentru remedierea deficiențelor, precum și pentru obținerea autorizației de siguranță la incendiu este necesară evaluarea construcției de către un specialist expert tehnic atestat MDRAP pt cerința fundamentală - Siguranță la incendiu Cc + Ci (construcții și instalații), proiectare și ulterior execuție lucrări de conformare, în funcție de măsurile și soluțiile prevăzute în raportul de expertiză tehnică. Ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul de specialitate al ISU Constanța s-a constatat faptul că instalația cu acționare manuală de semnalizare/alarmare la incendiu tip SIGUR-AEM, instalația de sprinklere, iluminatul de siguranță pt marcarea hidranților interiori de incendiu, precum și trapele de evaluare a fumului ce echipază magazia 2.3, nu sunt întreținute în stare de funcționare. Pentru remedierea deficiențelor, precum și pentru obținerea autorizației de siguranță la incendiu este necesară evaluarea construcției de către un specialist expert tehnic atestat MDRAP pt cerința fundamentală - Siguranță la incendiu Cc + Ci (construcții și instalații), proiectare și ulterior execuție lucrări de conformare, în funcție de măsurile și soluțiile prevăzute în raportul de expertiză tehnică. Ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul de specialitate al ISU Constanța s-a constatat faptul că instalația cu acționare manuală de semnalizare/alarmare la incendiu tip SIGUR-AEM, instalația de sprinklere, iluminatul de siguranță pt marcarea hidranților interiori de incendiu, precum și trapele de evaluare a fumului ce echipază magazia 1.3, nu sunt întreținute în stare de funcționare. Pentru remedierea deficiențelor, precum și pentru obținerea autorizației de siguranță la incendiu este necesară evaluarea construcției de către un specialist expert tehnic atestat MDRAP pt cerința fundamentală - Siguranță la incendiu Cc + Ci (construcții și instalații), proiectare și ulterior execuție lucrări de conformare, în funcție de măsurile și soluțiile prevăzute în raportul de expertiză tehnică. Ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul de specialitate al ISU Constanța s-a constatat faptul că instalația cu acționare manuală de semnalizare/alarmare la incendiu tip SIGUR-AEM, instalația de sprinklere, iluminatul de siguranță pt marcarea hidranților interiori de incendiu, precum și trapele de evaluare a fumului ce echipază magazia 2.1, nu sunt întreținute în stare de funcționare. Pentru remedierea deficiențelor, precum și pentru obținerea autorizației de siguranță la incendiu este necesară evaluarea construcției de către un specialist expert tehnic atestat MDRAP pt cerința fundamentală - Siguranță la incendiu Cc + Ci (construcții și instalații), proiectare și ulterior execuție lucrări de conformare, în funcție de măsurile și soluțiile prevăzute în raportul de expertiză tehnică. Ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul de specialitate al ISU Constanța s-a constatat faptul că instalația cu acționare manuală de semnalizare/alarmare la incendiu tip SIGUR-AEM, instalația de sprinklere, iluminatul de siguranță pt marcarea hidranților interiori de incendiu, precum și trapele de evaluare a fumului ce echipază magazia 1.3, nu sunt întreținute în stare de funcționare. Pentru remedierea deficiențelor, precum și pentru obținerea autorizației de siguranță la incendiu este necesară evaluarea construcției de către un specialist expert tehnic atestat MDRAP pt cerința fundamentală - Siguranță la incendiu Cc + Ci (construcții și instalații), proiectare și ulterior execuție lucrări de conformare, în funcție de măsurile și soluțiile prevăzute în raportul de expertiză tehnică.
