

„Reparatia compresoarelor de aer model Elkom, tip DK 50 2x2v/110, cu doua ansambluri motor-compresor

I.D.: 10219436

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.11.15 | Coduri CPV | 50531300-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 24.11.15 | Pretul estimativ: | 10.270,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: 1. Reparatie compresor de aer md. Elkom, tip DK 50 2 x 2V, cu doua ansambluri motor-compresor, nr. inv. 24199, S/N: PS-0122-04-08, cu inlocuirea urmatoarelor componente: - Înlocuire piston complet (cod 604041050) = 4 bucati; - Înlocuire supapa completa chiulasa (cod 604021023-000) = 2 bucati; - Înlocuire membrana supapa chiulasa (cod 024000008-000) = 2 bucati; - Înlocuire o-ring 50 x 2 = 8 bucati; - Înlocuire cilindru compresor (cod 00500014) = 4 bucati; - Înlocuire set filtre admisie aer (cod 025000005) = 2 seturi; - Înlocuire arc (cod 022000010) = 4 bucati; - Înlocuire amortizor cauciuc (cod 074000011) = 8 bucati; - Manopera reparatie = 2 bucati. Cantitatile reprezinta necesarul pentru reparatia celor doua ansambluri motor-compresor. Valoare estimata: 6.847,20 lei fara TVA. 2. Reparatie compresor de aer md. Elkom, tip DK 50 2 x 2V, cu doua ansambluri motor-compresor, nr. inv. 24201, S/N: PS-0135-06-08, cu inlocuirea urmatoarelor componente: - Înlocuire piston complet (cod 604041050) = 2 bucati; - Înlocuire supapa completa chiulasa (cod 604021023-000) = 1 bucata; - Înlocuire membrana supapa chiulasa (cod 024000008-000) = 1 bucata; - Înlocuire o-ring 50 x 2 = 4 bucati; - Înlocuire cilindru compresor (cod 00500014) = 2 bucati; - Înlocuire set filtre admisie aer (cod 025000005) = 1 set; - Înlocuire arc (cod 022000010) = 2 bucati; - Înlocuire amortizor cauciuc (cod 074000011) = 4 bucati; - Manopera reparatie = bucata. Cantitatile reprezinta necesarul pentru reparatia unui singur ansamblu motor-compresor. Valoare estimata: 3.423,60 lei fara TVA.