

---

## **Reparatie pompă WILO FA 10.94E+FK202-4/27 Serie 650181543**

I.D.: 79020060

---

Data publicarii	20.02.23	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 43.940,83 RON - 43.940,83 RON

---

Descriere: Reparatie pompă WILO FA 10.94E+FK202-4/27 Serie 650181543, constand din: - schimbare set revizie generala pompa R2 (set etansari, set rulmenti, garnituri), - schimbare ulei camera de etansare si motor (8,3 litri), - rebobinare stator si schimbare senzori de temperatura, - manopera aferenta .Reparatie pompă WILO FA 08.22W+T12-2/11GEx - Serie 650113755.  
Reparatie pompă WILO REXA PRO C08DA-434 - Serie 650329455

---