
Reparatie videorinoscop CMOS

I.D.: 74162870

Data
publicarii 10.10.22

Coduri CPV 50422000-9

Pretul
estimativ: 16.741,80 RON - 16.741,80 RON

Descriere: Serii;75492 DEFECTIUNI CONSTATATE Fără imagine video. Testul de etanșeitate eșuat.
OPERATIUNI EXECUTATE Se dezassemblează flexibilul. Se înlocuiește placa electronică. Se
înlocuiește tubul de examinare. Se efectuează calibrări și teste. Se assemblează flexibilul.
Manopera
