
Reparatie lama videolaringoscop

I.D.: 70300512

Data
publicarii 15.06.22

Coduri CPV 50420000-5

Pretul
estimativ: 13.100,00 RON - 13.100,00 RON

Descriere: Reparatie lama videolaringoscop constatate: neetanseitate, lentila frontala crapata, lichidul a patruns in interiorul lamei de videolaringoscop, maner deteriorat, priza electrica deteriorata, contacte electrice oxidate, adeziv lentila frontala deteriorat, nu transmite lumina, nu transmite imaginea endoscopica Operatiuni efectuate: inlocuire maner, inlocuire senzor optoelectronic CCD, inlocuire traseu fibra optica, inlocuire priza electroca CCD
