

Servicii de reparare a hidroizolatiei acoperis cladire CSAN

I.D.: 71795524

Data publicarii	02.08.22	Coduri CPV	50700000-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Activitati de reparare a hidroizolatiei la acoperisul cladirii CSAN constau cel putin in: - montare/demontare schela acces; - montare/demontare dispozitiv mobil de ridicare sarcini pana in 300kg - desfacere hidroizolatie deteriorata; - pregatire suprafata; - amorsare suprafata - 2 straturi; - aplicare strat difuzie; - aplicare bariera vapori; - termoprotectie (polistiren); - sapa beton perlitic (acolo unde este cazul); - executie hidroizolatie - 3 straturi; - demontare/montare elemente de tinichigerie acoperis (parafrunzare, atic, sort, deflectoare); - confectionare/montare elemente tinichigerie acoperis; - montat/demontat burlane, jgheaburi; - confectionie/montaj burlane, jgheaburi. Pregatirea suprafetei suport: Pentru hidroizolarea terasei CSAN -U1 care este format in cea mi mare parte din acoperiri cu panouri tip sandwich se vor executa urmatoarele operatii, dupa caz: - Indepartarea dalelor si ale covoarelor existente si depozitarea lor in mod corespunzator pe terasa CSAN intr-un loc indicat de catre beneficiar; - Incalzirea suprafetelor cu flacara/aer cald si raschetarea hidroizolatiei existente; - Indepartarea stratului de membrana hidroizolanta orizontala si verticala degradata; - Desfacerea elementelor de tinichigerie; - Se vor curata suprafetele degajate astfel incat sa nu prezinte rugozitati mizerie sau praf; - Se completeaza cu vata minerala rosturile de la capetele panourilor tip sandwich; - Se vor curata suprafetele cu diluanti si solventi specifici; - Aplicarea amorsajului; - Aplicarea stratului de difuzie vapori; - Aplicarea substratului/ stratului intermediar; - Aplicarea stratului suplimentar de intarire la intersectii de suprafete verticale si orizontale (la dolii, muchii verticale si sifoane); - Aplicarea stratului final de impermeabilizare si protectie UV reflectorizanta, care sa contina tesatura bituminata placata cu folie de aluminiu; - Etansarea strapungerilor; - Aplicarea si completarea elementelor de tinichigerie deteriorate; - Reamplasarea dalelor si covoarelor pietinale; Nota: Materialul decopertat va fi evacuat de pe terasa CSAN Caracteristicile tehnice si de performanta ale serviciilor sunt detaliate la pct. 6 din Caietul de sarcini CS CA#CR#36058 Rev.00.