
Reparație cistoscop si Reparatie videoureteroscop flexibil flex XC

I.D.: 97318639

Data publicarii	14.05.24	Coduri CPV	50420000-5 50422000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	46.269,00 RON - 46.269,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: 1.Reparație cistoscop: defectiuni constatate - test etanșeitate eşuat, respectiv Sistem angulație decalibrat. Operatiuni ce trebuie executate: Se dezassemblează cistoscopul, se înlocuiește tija de examinare, se înlocuiesc garniturile de etanșare. Se efectuează calibrări și teste funcționale, se assemblează cistoscopul . 2. Reparatie videoureteroscop flexibil flex XC V3 DEFECTIUNI CONSTATATE Leak test fail. Fără imagine. Operatiuni ce trebuie executate: Se dezassemblează videoureteroscopul. Se înlocuiește tija de examinare, se efectuează calibrări și teste funcționale. Se assemblează videoureteroscopul.
