
Înlocuire senzor presiune la Mercedes Sprinter 318 CDI

I.D.: 35457420

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 23.04.19 | Coduri CPV | 50112200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 670,31 RON - 670,31 RON |
|-------------------|-------------------------|

| | |
|------------|---|
| Descriere: | Înlocuire senzor presiune si a colierului |
|------------|---|
