

## **Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DC 36:DJ 107 (Cergău Mare) - Cergău Mic și DC 37:DJ 107 (Cergău Mare) -Lupu”**

I.D.: 83234658

Documente participare:

- CAIETE DE SARCINI PARTEA 2.pdf
- CAIETE DE SARCINI PARTEA 1.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Formulare.docx
- LISTE CANTITATI.pdf
- MEMORIU TEHNIC.pdf
- MEMORIU\_TEHNIC ORGANIZARE DE SANTIER.pdf
- Model contract.docx
- Model Contract.pdf
- PARTI DESENATE\_2.pdf
- PARTI DESENATE\_3.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- PARTI DESENATE\_6.pdf
- PARTI DESENATE\_4.pdf
- PIESE DESENATE\_1.pdf
- PIESE DESENATE\_5.pdf
- PIESE DESENATE\_8.pdf
- PIESE DESENATE\_9.pdf
- PIESE DESENATE\_10.pdf
- FisaDate\_DF1181686.pdf
- PARTI DESENATE\_7.pdf
- DUAE\_CERERE\_226092.xml
- MEMORIU\_TEHNIC ultim.pdf 2
- Raspuns Consolidat.pdf

---

Data publicarii	12.06.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.07.23	Pretul estimativ:	10.960.279,89 RON - 10.960.279,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Investiția „ Reabilitare și modernizare DC 36:DJ 107 (Cergău Mare) – Cergău Mic și DC 37:DJ 107 (Cergău Mare) -Lupu” este o reabilitare și completare a lucrărilor executate în cadrul proiectului „ Reabilitare și modernizare drumuri comunale” a cărei execuție a fost finalizată în anul 2010. Acțiunea fenomenului îngheț-dezghet, scurgerea deficitară a apelor pluviale și lipsa întreținerii s-au dovedit factori distructivi agresivi ce au acționat asupra tronsoanelor de drum comunal. În prezent drumurile comunale din comuna Cergău sunt asfaltate din anul 2010 dar necesită o reabilitare datorită degradării de suprafață și defecțiuni de tip structural. Acostamentele existente nu sunt amenajate, sunt inierbate și prezintă denivelări, iar prin pantele transversale existente nu se asigură evacuarea apelor de pe carosabil, pe anumite sectoare șanțurile lipsesc cu desăvârșire, având o funcționalitate necorespunzătoare, datorită gradului avansat de colmatare și a invaziei de vegetație. Starea tehnică a drumurilor comunale DC 36 și DC 37 influențează negativ activitatea economică, socială și culturală a locuitorilor. Caracteristici tehnice și parametri specifici ai obiectivului de investiții: - lungime drumuri reabilitare/modernizare - 5329 m - șanțuri/rigole pereate proiectate - 2598 m - șanțuri/rigole pereate proiectate cu dren longitudinal - L = 420 m - rigola carosabilă proiectată L = 162 m - trotuare - 1470 mp - reparații podețe descărcare DN 800 mm L = 24 m - podețe din dale prefabricate tip D5 - 2 buc - accese la proprietăți (podețe tubulare) și podețe la dr laterale DN 400 mm - 258 m - zid sprijin rambleu he=2,5m - 45m - zid sprijin rambleu he=5 m - 40 m - zid sprijin armat rambleu he=2,5 m - 155 m

---