

## LUCRARI DE REPARATII CURENTE

I.D.: 45801818

---

Data publicarii	23.04.20	Coduri CPV	45410000-4 45259300-0 45231111-6 45421130-4 45261210-9
-----------------	----------	------------	--

---

Pretul estimativ: 498.764,68 RON -  
498.764,68 RON  
416.262,80 RON -  
416.262,80 RON  
951.790,62 RON -  
951.790,62 RON  
443.366,31 RON -  
443.366,31 RON  
587.061,82 RON -  
587.061,82 RON  
701.521,52 RON -  
701.521,52 RON  
899.097,35 RON -  
899.097,35 RON  
299.353,16 RON -  
299.353,16 RON  
911.525,62 RON -  
911.525,62 RON  
147.241,22 RON -  
147.241,22 RON  
98.592,20 RON - 98.592,20  
RON  
383.693,70 RON -  
383.693,70 RON  
63.168,57 RON - 63.168,57  
RON  
147.593,94 RON -  
147.593,94 RON

---

---

Descriere: 11. Lucrări reparații curente (la instalațiile de alimentare cu apă și de transport agent termic) din cazarma 1207 Bacău - UM 01602 Bacău, Lucrări reparații curente la Pav. D1 (construcții interioare, înlocuire tâmplărie PVC, instalația de hidranți interiori, instalații sanitare, electrice, încălzire și ventilație) din cazarma 482 Roman - UM 01147 Roman. 12. Lucrări reparații curente (la instalațiile de alimentare cu apă și de transport agent termic) din cazarma 530 Galați - UM 01552 Galați, Lucrări reparații curente (la instalațiile de alimentare cu apă și de transport agent termic) din cazarma 530 Galați - UM 01552 Galați. 13. Lucrări reparații curente (rețea termică exterioară) din cazarma 2979 Medgidia - UM 01459 Medgidia, Lucrări reparații curente (rețea termică exterioară și la instalația de hidranți) din cazarma 2979 Medgidia - UM 01459 Medgidia. 6. Lucrări reparații curente Pav. H2 și B din cazarma 1354 Constanța - UM 01227 Constanța, Lucrări reparații curente Pav. H2 și B (hidroizolații terasă cu membrană bituminoasă) din cazarma 1354 Constanța - UM 01227 Constanța. 14. Lucrări reparații curente (rețea termică exterioară) din cazarmile 1256 / 3177 Buzău - UM 01951 Buzău, Lucrări reparații curente (rețea termică exterioară) din cazarmile 1256 / 3177 Buzău - UM 01951 Buzău. 2. Lucrări reparații la Pav. R din cazarma 1566 Smârdan - UM 02468 Smârdan, Lucrări reparații la Pav. R (hidroizolații terasă, tencuieli exterioare, tencuieli interioare, zugrăveli exterioare, înlocuire sistem pluvial, reparații trotuare, înlocuire tâmplărie PVC, instalația încălzire) din cazarma 1566 Smârdan - UM 02468 Smârdan. 10. Lucrări reparații curente la Pav. D1 din cazarma 482 Roman - UM 01147 Roman, Lucrări reparații curente la Pav. D1 (construcții interioare, înlocuire tâmplărie PVC, instalația de hidranți interiori, instalații sanitare, electrice, încălzire și ventilație) din cazarma 482 Roman - UM 01147 Roman. 1. Lucrări reparații curente la Pav. A4 și A6 din cazarma 2675 Focșani - UM 01471 Focșani, Lucrări reparații curente la Pav. A4 și A6 (hidroizolație terasă, tencuieli și zugrăveli exterioare, trotuare, înlocuire sistem pluvial de evacuare) din cazarma 2675 Focșani - UM 01471 Focșani. 5. Lucrări reparații curente la Pav. A și B din cazarma 453 Galați - UM 01551 Galați, Lucrări reparații curente la Pav. A și B (hidroizolații terasă cu membrană bituminoasă, reparații tencuieli și uși) din cazarma 453 Galați - UM 01551 Galați. 7. Lucrări reparații curente la Pav. F din cazarma 420 Păulești - UM 01532 Păulești, Lucrări reparații curente la Pav. F (hidroizolații terasă cu membrană bituminoasă, fațadă și tâmplărie exterioară) din cazarma 420 Păulești - UM 01532 Păulești. 8. Lucrări reparații curente la Pav. C8 și C9 din cazarma 776 Iași - UM 01110 Iași, Lucrări reparații curente la Pav. C8 și C9 (învelitoare din fibrociment) din cazarma 776 Iași - UM 01110 Iași. 3. Lucrări reparații la Pav. A din cazarma 2979 Medgidia - UM 01459 Medgidia, Lucrări reparații la Pav. A (învelitoare din tablă, tencuieli exterioare, tencuieli interioare, înlocuire sistem pluvial, înlocuire tâmplărie PVC, placări gresie și faianță, montare obiecte sanitare) din cazarma 2979 Medgidia - UM 01459 Medgidia. 9. Lucrări reparații curente la Pav. A1 din cazarma 398 Iași - UM 01110 Iași, Lucrări reparații curente la Pav. A1 (înlocuire tâmplărie PVC) din cazarma 398 Iași - UM 01110 Iași. 4. Lucrări reparații curente la Pav. D din cazarma 642 Brăila - UM 01531 Brăila, Lucrări reparații curente la Pav. D (învelitoare din tablă) din cazarma 642 Brăila - UM 01531 Brăila.

---