

**“Servicii de verificare și revizie la instalația de detecție a incendiului, stingere a incendiilor cu apă sau gaz NOVEC1230, defumare, etc.” pentru Biblioteca Națională a României din B-dul. Unirii, nr. 22 sector 3, București și Filiala Biblioteca Batthyaneum din str. Gabriel Bethlen Nr. 1, Alba Iulia, Județul Alba**

I.D.: 95885328

Documente participare:

- Coperta documentatie de atribuire.\_semnat.pdf
- Sectiunea III Caiet de sarcini.\_semnat.pdf
- Sectiunea IV Clauze contractuale\_Prestari servicii incendiu.\_semnat.pdf
- Sectiunea V Formulare\_Prestari servicii incendiu \_semnat.docx
- Formular nr. 22 editabil \_semnat.xls
- FisaDate\_DF1211348.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_274273.xml
- Sectiunea IV Clauze contractuale\_Prestari servicii incendiu .\_semnat.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1144825.pdf

---

Data publicarii	15.04.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.05.24	Pretul estimativ:	300.000,00 RON - 378.926,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor: 6 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări în a 4-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Se vor respecta prevederile art.160 din Legea nr. 98/2016 actualizata si ale art. 27 din H.G. nr. 395/2016. Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze "Servicii de verificare și revizie la instalația de detecție a incendiului, stingere a incendiilor cu apă sau gaz NOVEC1230, desfumare, etc.," pentru Biblioteca Națională a României din B-dul. Unirii, nr. 22 sector 3, București și Filiala Biblioteca Batthyaneum din str. Gabriel Bethlen Nr. 1, Alba Iulia, Județul Alba. respectiv: - Servicii pentru imobilul din B-dul UNIRII nr. 22 , Sectorul 3, BUCUREȘTI - LOT-A. Servicii de verificare a instalație și funcționării acesteia conform scenariului de securitate la incendiu, întreținere periodică (mentenanță), furnizarea la cerere a componentelor instalației și reprogramare sau reparare prin înlocuire a componentelor uzate sau defecte - puse la dispoziție de Beneficiar - din cadrul sistemelor automate de detecție, semnalizare, avertizare și stingere a incendiului cu gaz inert de tip NOVEC 1230; - LOT-B. Servicii de verificare a instalației și a funcționării acesteia conform scenariului de securitate la incendiu, întreținere periodică (mentenanță) și reprogramare sau reparare prin înlocuire a componentelor uzate sau defecte - puse la dispoziție de Beneficiar - din cadrul sisteme automate de declanșare a sistemelor de desfumare; - LOT-C. Servicii de verificare, reparare și reprogramare, întreținere periodică (mentenanță) și reparare prin înlocuire a componentelor uzate sau defecte - puse la dispoziție de Beneficiar din cadrul sistemelor de detecție în fază incipientă a incendiului de tip SECURITON; - LOT-D. Servicii de verificare, întreținere periodică (mentenanță) și reparare prin înlocuire a componentelor uzate sau defecte - puse la dispoziție de Beneficiar - din cadrul sistemelor de stingere incendiu cu hidranți și sisteme automate de sprinklere" instalate în imobilul din B-dul UNIRII nr.22 în care se află Sediul Central al Bibliotecii Naționale a României, al Ministerului Culturii și al Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală. Servicii pentru imobilul din Str. Gabriel Bethlen Nr. 1, Alba Iulia, Județul Alba - LOT-E. Servicii de verificare a instalație și funcționării acesteia conform scenariului de securitate la incendiu, întreținere periodică (mentenanță) și furnizare la cerere a componentelor instalației cu reparare prin înlocuire a componentelor uzate sau defecte din cadrul sistemelor automate de detecție, semnalizare, avertizare început de incendiu; - LOT-F. Servicii de verificare, întreținere periodică (mentenanță) și furnizare la cerere a componentelor instalației cu reparare prin înlocuire a componentelor uzate sau defecte din cadrul sistemelor de stingere incendiu cu coloană uscată de hidranți"

---