

## Execuție lucrări de "Reabilitare fațade imobil situat in str. Iosif Vulcan nr. 14" Cod unic 4230487/2023/39

I.D.: 84756365

Documente participare:

- EN1046956.docx
- RASPUNS CONSOLIDAT.rar
- DOCUMENTATIE TEHNICA.part1.rar
- DOCUMENTATIE TEHNICA.part2.rar
- FisaDate\_DF1180327.pdf
- CAIET DE SARCINI-IOSIF VULCAN NR 14.docx
- Documentatie de atribuire.docx
- DUAE\_CERERE\_224638.xml

---

Data publicarii	26.05.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.07.23	Pretul estimativ:	967.377,25 RON - 967.377,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Execuție lucrări de "Reabilitare fațade imobil situat in str. Iosif Vulcan nr. 14" Pentru realizarea obiectivului privind asigurarea punerii în valoare și în siguranță a fondului construit situat, atât, în Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea precum și în UAT Oradea, Primăria Municipiului Oradea susține gestionarea eficientă a patrimoniului construit, punerea în siguranță a domeniului public, creșterea atractivității turistice și investiționale, ridicarea conștiinței civice a cetățenilor care dețin proprietăți în clădiri clasificate LMI sau în zone construite protejate clasificate LMI. Prin prezenta lucrare se propune reabilitarea fațadelor exterioare ale imobilului amplasat în intravilanul Municipiului Oradea, situat în Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea, pe str. Iosif Vulcan nr. 14, șarpanta fiind realizată în etapa întâi de realizare a investiției prin grija Asociației de Proprietari Lucrările care se vor executa sunt : - Refacerea tencuielilor exterioare; -Zugrăveli cromatice fațade culoare conform planșe din proiect aprobat - Refacerea soclului cu tencuială de asanare și zugrăveală silicatică de exterior -Reabilitarea ferestrelor și înlocuirea celor neconforme cu tâmplărie din lemn stratificat, prezente pe fațade și vopsirea lor; -Repararea profilelor exterioare a ancadramentelor, brâielor;solbrancuri si cornișe - Restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor; - înlocuirea tâmplăriilor neconforme - Vopsitoria tâmplăriilor și a elementelor metalice; - Îndepărtarea finisajelor neconforme; - Refacerea suprafețelor afectate; - Îndepărtarea sau mascarea cablurilor de pe fațade; - Procurare ușă intrare lemn stratificat -Refacerea elementelor metalice,sorturi,aerisiri,balustrade.

---