
Reparatie la sistemul aer conditionat SPF Deta

I.D.: 48581963

Data
publicarii 31.07.20

Coduri CPV 50730000-1

Pretul
estimativ: 29.830,00 RON - 29.830,00 RON

Descriere: Defectiuni posibile ale sistemului de aer conditionat VRF DAIKIN (3ue - 40ui) si operatiuni necesare: 1. Placa electronica A1P pentru VRF RXYQ 14-18 P 7W1BA la unitate externa VRF Daikin - 2 buc; 2. Placa electronica A2P pentru VRF RXYQ 14-18 P7W1BA la unitate externa VRF Daikin - 2 buc; 3. Placa electronica A3P pentru VRF RXYQ 14-18 P7W1BA la unitate externa VRF Daikin - 1 buc; 4. Realizare legaturi comunicare intre grupul de unitati interne aferent fiecărei unitati externe(identificare, livrare si montaj cablu in canal pvc la vedere de la unitatea externa la fiecare unitate interna, legatura serie, treceri prin pereti la fiecare unitate interna - 3 sisteme)
