

Reparatie pompă WILO FA 10.94E+FK202-4/27 Serie 650181544

I.D.: 80944550

Data publicarii	13.04.23	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	25.178,88 RON - 25.178,88 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Reparatie pompă WILO FA 10.94E+FK202-4/27 Serie 650181544, constand din: - schimbare set revizie generala pompa R2 (set etansari, set rulmenti, garnituri), - schimbare ulei camera de etansare si motor (8,3 litri), - rebobinare stator si schimbare senzori de temperatura, - manopera aferenta.