

Lucrari si reparatii interioare si exterioare (inclusiv terase) la clădirea existentă, reabilitare rețele și sistem incalzire la Stația Meteorologică Ceahlău Toaca..

I.D.: 85953196

Data publicarii 17.08.23

Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 2.179.525,87 RON - 2.179.525,87 RON

Descriere: Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect achiziționarea de lucrări și reparații interioare și exterioare (inclusiv terase) la clădirea existentă, reabilitare rețele și sistem încălzire. Lucrări solicitate: a) Lucrări la clădirea C2 - construcție administrativă - lucrari exterioare: anvelopare exterioara pentru intreaga cladire cu vata minerala 20cm, inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tripan, desfacere acoperis si sarpanta refacerea acestora si inlocuire invelitoare, refacerea legaturilor cu piese metalice a vechiului mecanism de rigidizare a cladirii cu cabluri metalice, realizare hidroizolatii, reparatii la peretii exteriorirefacere placare pardoseli balcoane si scari, refacere trotuare, refacere partiala retea de apa si canalizare, reparatii elemente de sarpanta, realizare acces auto etc. - lucrari interioare: desfacere pardoseli din parchet din lemn si montare parchet laminat pentru trafic mediu, lucrari de reparatii la tencuieli pentru zonele afectate, placaje cu placi ceramice la pereti in grupul sanitar, se va inlocui in totalitate tamplaria, se vor refaca integral a instalatiilor sanitare si termice si vor fi prevazute pardoseli ceramice si se vor realiza reparatii la pereti si tavane si la lambriuri. - lucrari de modernizare instalatii: - instalatii termice: inlocuire centala termica electrica cu una noua. - inlocuire corpuri de iluminat cu corpuri LED - inlocuire paratrasnet - refacere integrala a retelelor de apa si canal si termice interioare b) Lucrari la clădirea C1 Statia meteo Toaca: -lucrari de reparatii si zugraveli, hidroizolatii si reparatii tamplarie -reparatii acoperis, placare soclu cu polistiren extrudat, anvelopare cladirecu vata bazaltica de 15 cm, inlocuire tamplarie exterioara cu profile PVC si geam tripan. În documentatia anexata (PT+CS, DE) sunt prevazute in detaliu toate lucrarile solicitate.