
Servicii verificare hidranti interiori

I.D.: 51467299

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 10.11.20 | Coduri CPV | 44482200-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 100,00 RON - 100,00 RON

Descriere: controlul etanseitatii instalatiei de alimentare cu apa a hidrantilor (conducte, îmbinari, armaturi); - verificarea racordurilor hidrant si a tevilor de ajutoraj si înlocuirea celor defecte; - verificarea uzurii sau degradarii garniturilor de la racordurile robinetului hidrant si înlocuirea celor defecte; - verificarea rolelor de furtun si înlocuirea celor defecte; - verificarea suportilor rola furtun si înlocuirea celor defecti; - verificarea robinetilor hidrant si înlocuirea celor defecti. - verificare presiune apa pe coloana. Nota: - teava de refulare trebuie sa fie cu robinet tip perdea. In pret nu sunt incluse piesele de schimb. Piese care necesita inlocuire se vor include intr-un deviz, ce va fi inmanat beneficiarului. Devizul de piese de schimb si manopera se va factura separat. Preturile anterioare includ deplasarea tehnicienilor in vederea efectuarii lucrarilor in Galati. Piese de schimb se factureaza separat
