

LUCRARI DE MODERNIZARE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A SEDIULUI SECȚIEI 4 POLIȚIE GALAȚI", MUN. GALAȚI, STR. MIHAI PETRINI GALATZI NR. 7, JUD. GALAȚI - finantat in cadrul PNRR Componenta 5- Valul renovării/ Axa 2- Schema de Ganturi pentru eficiență energetică în clădiri publice/Operațiunea B.2. - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

I.D.: 95042848

Data publicarii	25.03.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.714.226,76 RON - 2.714.226,76 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Imobilul situat în intravilanul municipiului Galați, strada Dr. Mihai Petrini-Galatzi, nr. 7, județul Galați, în suprafață măsurată de 1063 mp (1050 mp din acte) este proprietatea Statului Român, domeniul public și aflat în administrarea M.A.I. prin I.P.J. Galați, potrivit cărții funciare nr. 125206, emis de O.C.P.I. În prezent pe teren există un singur corp de clădire: Corp Secția 4 Poliție Galați Ac = 374 mp. Construcția existentă în prezent este funcțională cu destinația de secție de poliție. Suprafața construită totală este de 374,00 mp, suprafața construită desfășurată de 1.100,00 mp iar regimul de înălțime este S+P+1E. Procentul de ocupare a terenului (POT) este de 35,61 %, iar coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T) este de 1,05. Clădirea nu a suferit în timp alte intervenții structurale. Conform Expertizei Tehnice nu se propun intervenții structurale asupra construcției, menținându-se clasa de risc seismic RSIII. Obiectivul necesită adoptarea imediată a lucrărilor de reparații capitale (fără intervenții la nivelul structurii principale) având ca scop remedierea unor deficiențe și eficientizare energetică pentru punerea în siguranță a structurii, reducerii consumului de energie totală dar și pentru asigurarea cerințelor minime de calitate în construcții fără a afecta răspunsul structurii la acțiuni seismice, în urma implementării soluțiilor prezentate în capitolul anterior clădirea va rămâne încadrată în clasa III de risc seismic.