

Servicii de proiectare (faza - PAC, POE și PT), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ 665 - 0,030 km, localitatea Racovița"

I.D.: 69635923

Data publicarii	30.05.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 950.802,52 RON - 950.802,52 RON

Descriere: Datorită fenomenelor meteorologice și a creșterii substanțiale a aportului de apă în sol, pe raza comunei Polovragi s-a produs o alunecare de teren, cu tasare a părți carosabile, pe drumul județean 665, la poziția kilometrică 52+420 care a afectat partea carosabilă pe o lungime de aproximativ 30m. Pe acest amplasament s-a constatat că sectorul de drum județean analizat este într-o stare tehnică și de viabilitate total necorespunzătoare circulația se desfășoară în condiții de nesiguranță și există pericolul iminent de a se destabiliza întregul sector și ca urmare să se întrerupă circulația pe acest sector dacă nu se trece urgent la consolidarea acestuia. Pentru conceperea soluțiilor de modernizare s-a efectuat revizia tehnică a tronsonului de drum județean, respectiv a stării zestrei existente și a modului de colectare și evacuare a apelor de suprafață din zona construcțiilor considerate. În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat că starea de viabilitate existentă este total necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației în condiții normale, cu defecțiuni ale suprafeței de rulare și ale complexului rutier frecvente și pe suprafețe întinse, cu o îmbrăcăminte rutieră neconformă cerințelor actuale de securitate și confort (cu starea tehnică a suprafeței de rulare afectată de condițiile climaterice, cu viteze de circulație reduse etc.) și cu infiltrarea apelor din precipitații în corpul drumului. Planeitatea suprafeței de rulare, este necorespunzătoare, ca urmare a lipsei unei soluții unitare. În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat că starea de viabilitate existentă este total necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației în condiții normale, cu defecțiuni ale suprafeței de rulare și ale complexului rutier frecvente și pe suprafețe întinse, cu o îmbrăcăminte rutieră neconformă cerințelor actuale de securitate și confort (cu starea tehnică a suprafeței de rulare afectată de condițiile climaterice, cu viteze de circulație reduse etc.) și cu infiltrarea apelor din precipitații în corpul drumului
