



Reabilitare Stație de Tratare

I.D.: 41716913

Data publicarii	03.02.20	Coduri CPV	45232430-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.280.232,00 RON - 2.280.232,00 RON

Descriere: Stație coagulare in regim P cu bazinele de coagulare, bazine deschise: refacere finisaje si tamplarii; inlocuirea separatoarelor/serpentinele din lemn la bazinele de coagulare; refacerea pe peretii de beton ai bazinelor, a zidariei de protectie si izolare; refacerea integrala a invelitorii bituminoase a acoperisului; Decantoarele de apa potabila 2x500mc, bazine deschise, in continuarea bazinelor de coagulare: tratarea betoanelor exfoliate ca strat de protectie a armaturilor, conform Cap. 6, pct. 6.2. din expertiza Cladire Statie tratare si laborator S (bazine ingropate)+P+1E: refacere finisaje si tamplarii; refacerea integrala a invelitorii bituminoase a acoperisului; reparatii la filtru rapid dezafectat; Cladire magazie si atelier reparatii, regim P, prezinta: tratarea betoanelor exfoliate ca strat de protectie a armaturilor, la placa de beton a planseului, la streasina, care prezinta armaturi aparente; refacere finisaje si tamplarii; refacerea integrala a invelitorii bituminoase a acoperisului; reparatii zidarii la cos de fum ; Cladire magazie clor, regim P: refacere finisaje si tamplarii; refacerea integrala a invelitorii bituminoase a acoperisului; Rezervor apa potabila 300mc, rezerva de incendiu, Clasa I de importanta: refacerea betoanelor care prezinta tendinta de desprindere, prin reparatii locale asigurarea continuitatii structurale la nivelul planseului de acoperis prin disponerea de tiranti metalici; tratarea betoanelor exfoliate ca strat de protectie a armaturilor, la placa de beton a podestului scarii, care prezinta armaturi aparente; asigurarea unei cai de acces practicabile la rezervor; Rezervor semi-ingropat: amenajarea terenului in zona rezervorului si peste acesta si refinisare; Cladire statie de pompare 1, regim P, in vecinatatea Statiei de tratare: refacere finisaje interioare; refacerea integrala a invelitorii bituminoase a acoperisului; Cladire statie de pompare 1-b