
Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 11302BDX - ATI I

I.D.: 84391106

Data publicarii 03.07.23 Coduri CPV 50420000-5 50000000-5

Pretul estimativ: 27.220,00 RON - 27.220,00 RON

Descriere: Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 4.0 x 65, cod: 11302BDX V3 DEFECTIUNI CONSTATATE Scurgeri la capacul unghiular Nu are imagine și lumină Butoanele de control nu funcționează Umiditate prezentă în interior Placă de bază corodată Unitatea de arbore și vertebre deteriorate Teacă externă deteriorată OPERATIUNI NECESARE Adăugare capac ETO Înlocuirea unității arbore Înlocuire teacă externă Înlocuire placă de bază Înlocuirea unității de direcție Ajustări de direcție Efectuare teste finale și calitative. Prezenta tine loc de comanda ferma.
