

CONTRACT LUCRARI REPARATII CURENTE

I.D.: 38073760

Data publicarii	26.08.19	Coduri CPV	45410000-4 45231111-6 45233222-1 45443000-4 45315300-1
-----------------	----------	------------	--

Pretul estimativ: 133.660,73 RON -
133.660,73 RON
204.376,63 RON -
204.376,63 RON
97.406,48 RON - 97.406,48
RON
442.294,53 RON -
442.294,53 RON
122.855,72 RON -
122.855,72 RON
458.834,98 RON -
458.834,98 RON
159.599,90 RON -
159.599,90 RON
67.920,15 RON - 67.920,15
RON
148.255,94 RON -
148.255,94 RON

Descriere: 1. Lucrări de reparații curente la rețeaua termică exterioară și la instalația de hidranți din cazarma 2979 Medgidia - U.M. 01459 Medgidia, Lucrări de reparații curente la rețeaua termică exterioară și la instalația de hidranți din cazarma 2979 Medgidia - U.M. 01459 Medgidia. 5. Lucrări de reparații curente: tencuieli și zugrăveli interioare/exterioare, compartimentări și tavane gips-carton, placări cu gresie și faianță, parchet, tâmplărie PVC, instalații sanitare și electrice la pavilionul Z din cazarma 398 Iași, Lucrări de reparații curente: tencuieli și zugrăveli interioare/exterioare, compartimentări și tavane gips-carton, placări cu gresie și faianță, parchet, tâmplărie PVC, instalații sanitare și electrice la pavilionul Z din cazarma 398 Iași- UM 02033 Iași. 4. Lucrări de reparații curente: asfaltare drumuri și alei în cazarma 398 Iași, Lucrări de reparații curente: asfaltare drumuri și alei în cazarma 398 Iași. 8. Lucrări de reparații curente: fațadă, compartimentări OSB, tâmplărie PVC, instalații electrice la pavilionul X1 din cazarma 398 Iași, Lucrări de reparații curente: fațadă, compartimentări OSB, tâmplărie PVC, instalații electrice la pavilionul X1 din cazarma 398 Iași- UM 02033 Iași. 3. Lăcrări de reparații curente la rețeaua electrică exterioară din cazarma 398 Iași, Lăcrări de reparații curente la rețeaua electrică exterioară din cazarma 398 Iași. 6. Lucrări de reparații curente: tencuieli și zugrăveli interioare/exterioare, compartimentări și tavane gips-carton, placări cu gresie și faianță, parchet, tâmplărie PVC, instalații sanitare și electrice la pavilionul U din cazarma 398 Iași, Lucrări de reparații curente: tencuieli și zugrăveli interioare/exterioare, compartimentări și tavane gips-carton, placări cu gresie și faianță, parchet, tâmplărie PVC, instalații sanitare și electrice la pavilionul U din cazarma 398 Iași- UM 02033 Iași. 7. Lucrări de reparații curente: fațadă, compartimentări OSB, tâmplărie PVC, instalații electrice la pavilionul X din cazarma 398 Iași, Lucrări de reparații curente: fațadă, compartimentări OSB, tâmplărie PVC, instalații electrice la pavilionul X din cazarma 398 Iași- UM 02033 Iași. 9. Lucrări de reparații curente: fațadă, tâmplărie PVC, instalații electrice la pavilionul X2 din cazarma 398 Iași, Lucrări de reparații curente: fațadă, tâmplărie PVC, instalații electrice la pavilionul X2 din cazarma 398 Iași- UM 02033 Iași. 2. Lucrări de reparații curente: tencuieli și zugrăveli interioare/exterioare, tâmplărie PVC, instalații electrice hidroizolație terasă, la pavilionul S1 din cazarma 398 Iași, Lucrări de reparații curente: tencuieli și zugrăveli interioare/exterioare, tâmplărie PVC, instalații electrice hidroizolație terasă, la pavilionul S1 din cazarma 398 Iași- UM 02033 Iași.

