
Servicii de intretinere reparare aparatura radiologica

I.D.: 40090169

Data publicarii	12.11.18	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 23.500,00 RON - 23.500,00 RON

Descriere: Servicii de reparatie accidentala instalatie rx.Sirescop CX III -Siemens AG Inlocuire placa inverter alimentare generator HVT Montare, testare ,verificare dupa montare, rodare calibrare ,probe in functionare Emitere buletin verificare tehnica Instruire personal in vederea manipularii .
