

Reparatie electropompa V1337-T72 Ex (sn: 349747)

I.D.: 93151473

Data publicarii 08.02.24 Coduri CPV 50511100-1 50511000-0

Pretul estimativ: 3.603,28 RON - 3.603,28 RON

Descriere: Pompa s-a supraincalzit, ceea ce a dus la griparea rulmentilor. Posibil functionare fara apa. Motorul prezinta umiditate excesiva si trebuie uscat, iar consumabilele inlocuite.
Reparatie electropompa V1337-T72 Ex (sn: 349747): - Kit etansare mecanica- 2 buc; - Rulment tip 1- 1 buc; - Rulment tip 2 - 1 buc; - O-ring-uri (set) 1 buc; - Ulei- 1 l; Servicii (Manoperă): -Demontare/montare/testare
