
Reparatie TP50M14/2D

I.D.: 64358108

Data publicarii	16.12.21	Coduri CPV	50511100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.104,88 RON - 3.104,88 RON

Descriere: Din cauza prezentei in apa vehiculata a materialelor textile,servetele umede, infasurate pe langa rotor, au dus la deteriorarea etansarii mecanice, si la patrunderea apei in baia de ulei si motor, care s-a ars. Componente si servicii : -Motor 1 kW - 1buc -Kit etansare mecanica -1 buc -Siemering-1buc -Inel de uzura -1buc -O-RING - 1buc -Rulment - 1buc -Rulment - 1buc - Ulei -4buc - Demontare/montare/testare
