
Lucrari de reparatii acoperis

I.D.: 82653987

Data publicarii	25.05.23	Coduri CPV	45261900-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 250.000,00 RON - 250.000,00 RON

Descriere: In anul 2022,"Raportul de inspectie Tehnica periodica a cosnstructiei CSN Sala polivalenta,a constatat Cercetarea starii acoperisului (invelitoarea),diverse avaraii la nivelul hidroizolatiei,iar in urma Notei de Constatate s-a observat infiltratia apei prin acoperis pe cele doua foaiere ale Salii Polivalente,apa care patrunde pana la interior deteriorand de fiecare data cand ploua tavanul fals,placat cu placi din gips carton,zugraveala peretilor si posibil afectand structura de rezistenta a acoperisului,sunt necesare interventii la partea din tabla dupa cum urmeaza : Cele doua jgheaburi de preluare a apei de acoperis prezinta deformari ale tablei la imbinari si deteriorarea solutiei bituminoase de imbinare; Sorturile de sub invelitoarea metalica de pe acoperis deteriorate si ruginite la baza fiecarui stalp de sustinere a constructiei; Sorturi tabla lipsa in proportie de 70%; Atice deteriorate vizibil si mancate de rugina cu posibile infiltratii de apa ; Ondulari necomforme pe anumite portiuni de acoperis; Suruburi de prindere lipsa ; Mastic de etansare deteriorat si lipsa
