

Reparatii Macara Pluitoare 1472 in vederea reclassificarii

I.D.: 46712520

Data publicarii 27.05.20 Coduri CPV 50241000-6

Pretul estimativ: 36.324,00 RON - 36.324,00 RON

Descriere: 1. Reparat mecanism limitare sarcină: - demontat de la poziție mecanism cu limitator, role, prezoane, sistem reglaj și bielete; - degripat, curățat și rectificat piulițe și sistem reglaj (4 buc.); - refăcut sisteme de fixare bolțuri (4 buc.); - refăcut bolțuri ghidare (2 buc.); - refăcut bucșe bolț preluare sarcină (2 buc.); - reasamblat mecanism, montat la poziție, reglat, fixat bolțuri și sigilat; - efectuat probe de funcționare. 2. Reparații mecanice cabestan nr.1: - demontat cabestan în părți componente; - curățat, degresat, verificat componente; - efectuat măsurători micrometrice; - demontat acționare melc roată melcată; - procurat și înlocuit rulmenți; - procurat și înlocuit bucșe; - reasamblat cabestan; - procurat și înlocuit ulei; - efectuat probe de funcționare. 3. Reparat tablou alimentare de la mal: - demontat/montat de la/la poziție, întrerupător automat 150 A; - refăcut suport fixare întrerupători automați; - procurat materiale și refăcut conexiuni alimentare și interblocaj; □ conductor 50 mm² = 3 m; □ papuci 50x8 = 8 buc. □ bară cupru 30x5 = 0,6 m; □ șuruburi fixare M10x40 = 16 buc. □ conductor 1,5 mm² = 6 m; - procurat procurat și înlocuit lămpi semnalizare 220 V = 5 buc. - montat transformatoare de curent; - montat contoare măsură putere activă; - refăcut sistem fixare; - refăcut conexiuni forță și măsură 4. Furnizat și montat Eldrouri: - furnizat și montat Eldro Ed 50/6 = 2 buc. - furnizat și montat Eldro Ed 30/5 = 2 buc. - refăcut suport fixare: □ confecție