

## **Lucrări de execuție în cadrul proiectului "Alimentare cu apa a localitatii Racova, comuna Supur, judetul Satu Mare"**

I.D.: 33545354

---

Data publicarii	31.01.19	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	2.002.323,00 RON - 2.002.323,00 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Investiția cuprinde realizarea execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții cu titlul "Alimentare cu apa a localitatii Racova, comuna Supur, judetul Satu Mare" Valoarea estimată totală este de 2.002.323 lei fără TVA Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 3 zile de data limită de depunere a ofertelor. Valoarea totală estimată a lucrărilor de execuție este de 2.002.323 lei fără TVA. Din devizul general al proiectantului, valoarea estimată a achiziției este constituită din următoarele linii bugetare (valori fără TVA): Capitolul 1: 1.2 Amenajarea terenului: 0 lei 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 0 lei Capitolul 2: 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 36.000 lei Capitolul 4: 4.1 Construcții și instalații: 1.221.058 lei 4.2 Montaj utilaje tehnologice: 0 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 700.000 lei 4.4 Utilaje fără montaj și echipamente de transport: 0 lei Subcapitolul 5.1 5.1.1 Lucrări de construcții: 36.212 lei 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului: 9.053 lei Proiectul "Alimentare cu apa a localitatii Racova, comuna Supur, judetul Satu Mare" este necesar și oportun și are un potențial economic important. Necesitatea și oportunitatea derivă din faptul că, în ceea ce privește sistemul de alimentare cu apă, Comuna Supur nu dispune de un sistem complet de alimentare cu apă. Aprovizionare cu apă potabilă se realizează prin intermediul puțurilor țărănești, care exploatează pânza freatică de mică adâncime și care nu asigură debite suficiente.

---