

REPARATII TERASA NECIRCULABILA PAVILION "B

I.D.: 40208008

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Anexa 1 - PLAN DE SITUATIE DETALII DE EXECUTIE 1.pdf
- Anexa 2 - PLAN TERASA CORP B -INSTALATII ELECTRICE.pdf
- Anexa 3 - PLAN TERASA CORP B.pdf
- FORMULARE.docx
- Model Contract.doc
- Memoriu tehnic IE.doc
- M.A. terasa necirculabila Sanatoriu Techirghiol.doc
- M.R. SANATORIU TERASA NECIRCULABILA.doc
- Liste cantitati TERASA CORP B.pdf
- Liste de cantitati Casa lifturilor CORP B.pdf
- FisaDate_DF1070632.pdf
- DUAE_CERERE_45082.xml
- Clarificare privind modificarea documentatiei de atribuire si Lisa cantitati de lucrari completa.pdf

Data publicarii	21.11.19	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.12.19	Pretul estimativ:	1.003.405,22 RON - 1.003.405,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In Complexul balnear pentru adulti, pavilionul "B" de cazare a pacientilor (regim de inaltime P+6E), are invelitoarea de tip terasa necirculabila peste ultimul nivel care a fost reparata in urma cu 10 ani prin acoperirea cu straturilor de carton bituminat . Suprafata terasei cuprinzand balcoanele este de cca 1100 mp. In prezent, terasa prezinta numeroase zone cu degradari, straturile hidroizolante nu mai au acest rol, apa patrunde prin placa de beton in incaperi si in holul ultimului nivel al cladirii. Pantele terasei nu sunt corespunzatoare si nu asigura evacuarea apei meteorice spre receptoarele de terasa. Apa "balteste" pe terase si se infiltreaza prin placa de beton iar colectoarele pluviale existente nu mai functioneaza corespunzator din cauza acoperirii cu straturi succesive de carton bituminat. In incaperile de la ultimul nivel, tencuielile si finisajele plafoanelor si peretilor se deterioreaza in permanenta necesitand lucrari de reparatii permanente, cu un consum de resurse umane si materiale pe masura. Pacientii reclama in permanenta ca "ploaia in camere si pe holuri" iar personalul de curatenie amplaseaza galeti in zonele in care apa curge efectiv din plafoane. De asemenea, reprezentantii DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA ne-au pus in vedere remedierea de urgenta a acestor neconformitati majore. In alta ordine de idei, terasele nu sunt termoizolate corespunzator normelor actuale pentru a impiedica transferul termic intre interior si exterior, fapt care conduce la pierderi de caldura iarna (consum de combustibil) si la zapuseala accentuata in interior in timpul verii. Se vor refaca atat terasa centrala cat si terasele care acopera balcoanele pe doua laturi ale cladirii.
