



**EXECUTIE A LUCRARILOR PRIVIND REABILITAREA FATADELOR:  
LOT 1 - IMOBIL SITUAT PE STRADA REPUBLICII NR.14 LOT 2 -  
IMOBIL SITUAT PE STRADA VASILE ALECSANDRI 8, 8A si 10 LOT  
3 -IMOBIL SITUAT PE STRADA REPUBLICII NR.15 LOT 4- IMOBIL  
SITUAT PE STRADA REPUBLICII NR.17-19 LOT 5- IMOBIL SITUAT  
PE STRADA REPUBLICII NR.21 LOT 6- IMOBIL SITUAT PE STRADA  
IOSIF VULCAN NR.14 LOT 7- IMOBIL SITUAT PE STRADA  
INDEPENDEDENTEI NR. 11-13 DIN MUNICIPIUL ORADEA COD UNIC  
4230487/2019/3**

I.D.: 37073706

Data publicarii	08.07.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	801.463,82 RON - 801.463,82 RON 2.695.646,24 RON - 2.695.646,24 RON 1.469.191,64 RON - 1.469.191,64 RON 439.140,33 RON - 439.140,33 RON 799.036,32 RON - 799.036,32 RON 1.779.257,76 RON - 1.779.257,76 RON 936.151,27 RON - 936.151,27 RON
-------------------	---

Descriere: 6. EXECUTIE A LUCRARILOR PRIVIND REABILITAREA FATADELOR: LOT 6 IMOBIL SITUAT PE STRADA IOSIF VULCAN NR.14, LOT 6 Având în vedere faptul că imobilul situat pe strada Iosif Vulcan nr.14 se află într-o stare de degradare vizibilă, se impune reabilitarea acestuia prin Programul Multianual prin realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilorcu valoare cultural arhitecturală aprobat prin HCL nr. 718/2016. Efectele care se doresc a fi obținute: - reabilitarea fațadelor clădirii și readucerea la starea inițială, -punerea în siguranță și scoaterea imediat din pericol a imobilului; - protejarea componentelor artistice ale imobilului; - protejarea componentei urbane a imobilului - punerea in valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice si arheologice ale imobilului, reintegrarea in circuitul socio-economic si cultural turistic al imobilului Lucrările care se vor executa sunt : - Refacerea tencuielilor exterioare; - Zugrăveli cromatice fațade și socluri; - Refacerea soclurilor; - Repararea profilelor, ancadramentelor, brâielor; - Îndepărtarea cablurilor de la nivelul fațadelor; - Restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor; - Vopsitoria tâmplăriilor și a elementelor metalice; - Restaurarea sistemelor de rolete de la ferestre; - Îndepărtarea finisajelor neconforme; - Refacerea suprafețelor afectate; - Îndepărtarea sau mascarea cablurilor de pe fațade; - Reabilitarea cursivelor; - Înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale; - Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei; - Ignifugarea și tratarea antibacteriologica lemnului; - Schimbarea integrală a învelitorii; - Rezidiri locale ale coșurilor de fum; - Montare grilaje protecție la ferestrele de la subsol. 3. EXECUTIE A LUCRARILOR PRIVIND REABILITAREA FATADELOR: LOT 3 -IMOBIL SITUAT PE STRADA REPUBLICII NR.15, LOT 3 Având în vedere faptul că imobilul situat pe strada Republicii nr. 15 se află într-o stare de degradare vizibilă, se impune reabilitarea acestuia prin Programul Multianual prin realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilorcu valoare cultural arhitecturală aprobat prin HCL nr. 718/2016. Efectele care se doresc a fi obținute: - reabilitarea fațadelor clădirii și readucerea la starea inițială, -punerea în siguranță și scoaterea imediat din pericol a imobilului; - protejarea componentelor artistice ale imobilului; - protejarea componentei urbane a imobilului - punerea in valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice si arheologice ale imobilului, reintegrarea in circuitul socio-economic si cultural turistic al imobilului Lucrările care se vor executa sunt : - Refacerea tencuielilor exterioare; - Zugrăveli cromatice fațade și socluri; - Refacerea soclurilor; - Repararea profilelor, ancadramentelor, brâielor; - Îndepărtarea cablurilor de la nivelul fațadelor; - Restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor; - Vopsitoria tâmplăriilor și a elementelor metalice; - Restaurarea sistemelor de

rolete de la ferestre; - Îndepărtarea finisajelor neconforme; - Refacerea suprafețelor afectate; - Îndepărtarea sau mascarea cablurilor de pe fațade; - Reabilitarea cursivelor; - Înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale; - Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei; - Ignifugarea și tratarea antibacteriologică lemnului; - Schimbarea integrală a învelitorii; - Rezidiri locale ale coșurilor de fum; - Montare grilaje protecție la ferestrele de la subsol.

**7. EXECUTIE A LUCRARILOR PRIVIND REABILITAREA FATADELOR LOT 7 IMOBIL SITUAT PE STRADA INDEPENDENTEI NR. 11-13,, LOT 7** Având în vedere faptul că imobilul situat pe strada INDEPENDENTEI 11-13 se află într-o stare de degradare vizibilă, se impune reabilitarea acestuia prin Programul Multianual prin realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală aprobat prin HCL nr. 718/2016. Efectele care se doresc a fi obținute: - reabilitarea fațadelor clădirii și readucerea la starea inițială, - punerea în siguranță și scoaterea imediat din pericol a imobilului; - protejarea componentelor artistice ale imobilului; - protejarea componentei urbane a imobilului - punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice și arheologice ale imobilului, reintegrarea în circuitul socio-economic și cultural turistic al imobilului. Lucrările care se vor executa sunt : - Refacerea tencuielilor exterioare; - Zugrăveli cromatice fațade și socluri; - Refacerea soclurilor; - Repararea profilelor, ancadramentelor, brâielor; - Îndepărtarea cablurilor de la nivelul fațadelor; - Restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor; - Vopsitoria tâmplăriilor și a elementelor metalice; - Restaurarea sistemelor de rolete de la ferestre; - Îndepărtarea finisajelor neconforme; - Refacerea suprafețelor afectate; - Îndepărtarea sau mascarea cablurilor de pe fațade; - Reabilitarea cursivelor; - Înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale; - Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei; - Ignifugarea și tratarea antibacteriologică lemnului; - Schimbarea integrală a învelitorii; - Rezidiri locale ale coșurilor de fum; - Montare grilaje protecție la ferestrele de la subsol.

**1. EXECUTIE A LUCRARILOR PRIVIND REABILITAREA FATADELOR: LOT 1 - IMOBIL SITUAT PE STRADA REPUBLICII NR.14, LOT 1** Având în vedere faptul că imobilul situat pe strada Republicii nr. 14 se află într-o stare de degradare vizibilă, se impune reabilitarea acestuia prin Programul Multianual prin realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală aprobat prin HCL nr. 718/2016. Efectele care se doresc a fi obținute: - reabilitarea fațadelor clădirii și readucerea la starea inițială, - punerea în siguranță și scoaterea imediat din pericol a imobilului; - protejarea componentelor artistice ale imobilului; - protejarea componentei urbane a imobilului - punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice și arheologice ale imobilului, reintegrarea în circuitul socio-economic și cultural turistic al imobilului. Lucrările care se vor executa sunt : - Refacerea tencuielilor exterioare; - Zugrăveli cromatice fațade și socluri; - Refacerea soclurilor; - Repararea profilelor, ancadramentelor, brâielor; - Îndepărtarea cablurilor de la nivelul fațadelor; - Restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor; - Vopsitoria tâmplăriilor și a elementelor metalice; - Restaurarea sistemelor de rolete de la ferestre; - Îndepărtarea finisajelor neconforme; - Refacerea suprafețelor afectate; - Îndepărtarea sau mascarea cablurilor de pe fațade; - Reabilitarea cursivelor; - Înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale; - Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei; - Ignifugarea și tratarea antibacteriologică lemnului; - Schimbarea integrală a învelitorii; - Rezidiri locale ale coșurilor de fum; - Montare grilaje protecție la ferestrele de la subsol.

**2. EXECUTIE A LUCRARILOR PRIVIND REABILITAREA FATADELOR: LOT 2 - IMOBIL SITUAT PE STRADA VASILE ALECSANDRI 8, 8A și 10, LOT 2** Având în vedere faptul că imobilul situat pe strada VASILE ALECSANDRI NR.8 9A și 10 se află într-o stare de degradare vizibilă, se impune reabilitarea acestuia prin Programul Multianual prin realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală aprobat prin HCL nr. 718/2016. Efectele care se doresc a fi obținute: - reabilitarea fațadelor clădirii și readucerea la starea inițială, - punerea în siguranță și scoaterea imediat din pericol a imobilului; - protejarea componentelor artistice ale imobilului; - protejarea componentei urbane a imobilului - punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice și arheologice ale imobilului, reintegrarea în circuitul socio-economic și cultural turistic al imobilului. Lucrările care se vor executa sunt : - Refacerea tencuielilor exterioare; - Zugrăveli cromatice fațade și socluri; - Refacerea soclurilor; - Repararea profilelor, ancadramentelor, brâielor; - Îndepărtarea cablurilor de la nivelul fațadelor; - Restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor; - Vopsitoria tâmplăriilor și a elementelor metalice; - Restaurarea sistemelor de rolete de la ferestre; - Îndepărtarea finisajelor neconforme; - Refacerea suprafețelor afectate; - Îndepărtarea sau mascarea cablurilor de pe fațade; - Înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale; - Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei; - Ignifugarea și tratarea antibacteriologică lemnului; - Schimbarea integrală a învelitorii; - Rezidiri locale ale coșurilor de fum; - Montare grilaje protecție la ferestrele de la subsol.

**4. EXECUTIE A LUCRARILOR PRIVIND REABILITAREA FATADELOR: LOT 4 IMOBIL SITUAT PE STRADA REPUBLICII NR.17-19, LOT 4** Având în vedere faptul că imobilul situat pe strada Republicii nr. 17-19 se află într-o stare de degradare vizibilă, se impune reabilitarea acestuia prin Programul Multianual prin realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare

cultural arhitecturală aprobat prin HCL nr. 718/2016. Efectele care se doresc a fi obținute: - reabilitarea fațadelor clădirii și readucerea la starea inițială, -punerea în siguranță și scoaterea imediat din pericol a imobilului; - protejarea componentelor artistice ale imobilului; - protejarea componentei urbane a imobilului - punerea in valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice si arheologice ale imobilului, reintegrarea in circuitul socio-economic si cultural turistic al imobilului

Lucrările care se vor executa sunt : - Refacerea tencuielilor exterioare; - Zugrăveli cromatice fațade și socluri; - Refacerea soclurilor; - Repararea profilelor, ancadramentelor, brâielor; - Îndepărtarea cablurilor de la nivelul fațadelor; - Restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor; - Vopsitoria tâmplăriilor și a elementelor metalice; - Restaurarea sistemelor de rolete de la ferestre; - Îndepărtarea finisajelor neconforme; - Refacerea suprafețelor afectate; - Îndepărtarea sau mascarea cablurilor de pe fațade; - Reabilitarea cursivelor; - Înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale; - Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei; - Ignifugarea și tratarea antibacteriologica lemnului; - Schimbarea integrală a învelitorii; - Rezidiri locale ale coșurilor de fum; - Instalatie paratraznet.

5. EXECUTIE A LUCRARILOR PRIVIND REABILITAREA FATADELOR: LOT 5 IMOBIL SITUAT PE STRADA REPUBLICII NR.21, LOT 5

Având în vedere faptul că imobilul situat pe strada Republicii nr. 21 se află într-o stare de degradare vizibilă, se impune reabilitarea acestuia prin Programul Multianual prin realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală aprobat prin HCL nr. 718/2016. Efectele care se doresc a fi obținute: - reabilitarea fațadelor clădirii și readucerea la starea inițială, -punerea în siguranță și scoaterea imediat din pericol a imobilului; - protejarea componentelor artistice ale imobilului; - protejarea componentei urbane a imobilului - punerea in valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice si arheologice ale imobilului, reintegrarea in circuitul socio-economic si cultural turistic al imobilului

Lucrările care se vor executa sunt : - Refacerea tencuielilor exterioare; - Zugrăveli cromatice fațade și socluri; - Refacerea soclurilor; - Repararea profilelor, ancadramentelor, brâielor; - Îndepărtarea cablurilor de la nivelul fațadelor; - Restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor; - Vopsitoria tâmplăriilor și a elementelor metalice; - Restaurarea sistemelor de rolete de la ferestre; - Îndepărtarea finisajelor neconforme; - Refacerea suprafețelor afectate; - Îndepărtarea sau mascarea cablurilor de pe fațade; - Înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale; - Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei; - Ignifugarea și tratarea antibacteriologica lemnului; - Schimbarea integrală a învelitorii; - Rezidiri locale ale coșurilor de fum;.

---