

## Servicii de reparație și întreținere tehnică a automobilelor

I.D.: 42617338

Documente participare:

- 20200219143639\_documentatia de atribuire servicii de reparatie a automobilelor.pdf
- 20200219143639\_anunt de participare servicii de reparatie a automobilelor.pdf
- 20200219143639\_formularul standard duae.pdf

---

Data publicarii	19.02.20	Coduri CPV	50100000-6
Termenul limita pentru depunere:	27.02.20	Pretul estimativ:	325.000,00 MDL

---

Descriere: Servicii de reparație și întreținere tehnică a automobilelor: 1. Scoda Superb a.f. 2008, motor diesel 1896 cm<sup>3</sup>, VIN: TMBCU23U489019508 2. Citroen Berlingo, a.f. 2009, motor diesel 1560 cm<sup>3</sup>, VIN: VF77E9HXB67018708 3. STEYR A 680G, a.f. 1970, motor diesel 5795 cm<sup>3</sup>, nr. șasiu AAG1238 4. ISUZU NRP 66P a.f. 2008 motor diesel 4334 cm<sup>3</sup>, nr. caroserii JAANPR66P87101572 5. ISUZU NRP 66P a.f. 2008 motor diesel 4334 cm<sup>3</sup>, nr. caroseriei JAANPR66P87101556 6. Ford Transit Bus 460 EF a.f. 2015 motor diesel FC61654, VIN: WF0HXXTTGHF61654 7. Mercedes Benz Vito a.f. 2012 motor TDI 2148 cm<sup>3</sup>, VIN:WDF63970313732348 8. Chevrolet Aveo a.f. 2013 motor benzin 1398 cm<sup>3</sup>, VIN:KL1TF69F9EB542725 9. Dacia Logan a.f. 2012 motor benzin 1149 cm<sup>3</sup>, VIN:UU1LSDA1P46662541 10. Dacia Duster a.f. 2014 motor TDI 1499 cm<sup>3</sup>, VIN:UU1HSDADG51273841 11. Dacia Duster a.f. 2014 motor TDI 1499 cm<sup>3</sup>, VIN:UU1HSDADG51930454 12. Dacia Duster a.f. 2014 motor TDI 1499 cm<sup>3</sup>, VIN:UU1HSDADG52109762 13. Peugeot Partner a.f. 2010 motor TDI 1600 cm<sup>3</sup>, VIN:VF37J9HXBAJ665311 14. Chevrolet Aveo a.f. 2013 motor benzin 1398 cm<sup>3</sup>, VIN:KL1TF69F9EB540979 15. Chevrolet Aveo a.f. 2013 motor benzin 1398 cm<sup>3</sup>,VIN:KL1TF6939GB690253

---