
Reparatie la sistemul de aer conditionat VRF DAIKIN de la sediul SPF DETA

I.D.: 48300294

Data publicarii	23.07.20	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.07.20	Pretul estimativ:	29.830,00 RON - 29.830,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Defectiuni posibile ale sistemului de aer conditionat VRF DAIKIN (3ue - 40ui) si operatiuni necesare: 1. Placa electronica A1P pentru VRF RXYQ 14-18 P 7W1BA la unitate externa VRF Daikin - 2 buc; 2. Placa electronica A2P pentru VRF RXYQ 14-18 P7W1BA la unitate externa VRF Daikin - 2 buc; 3. Placa electronica A3P pentru VRF RXYQ 14-18 P7W1BA la unitate externa VRF Daikin - 1 buc; 4. Realizare legaturi comunicare intre grupul de unitati interne aferent fiecarei unitati externe(identificare, livrare si montaj cablu in canal pvc la vedere de la unitatea externa la fiecare unitate interna, legatura serie, treceri prin pereti la fiecare unitate interna - 3 sisteme)
