

33 -"Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare "

I.D.: 35380506

Documente participare:

- 2-CN1010800.zip

Data publicarii	18.04.19	Coduri CPV	45112500-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.05.19	Pretul estimativ:	1.401.562,74 RON - 1.401.562,74 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: "Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare - 33" LOT 1 - Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarea de irigatii Terasa Brăilei, amenajarea Nămolosa Maxineni aflate in administrarea Filialei Teritoriale de IF Dunărea Inferioară - UA Brăila Nord. • Revizie tehnică PRAM SP I Gropeni, • Reparat oscilant DN 900 SP 1 Gropeni, • Revizie tehnică PRAM SRP I Urleasca, • Revizie tehnică PRAM SRPD 6, • Revizie tehnică PRAM SRPD 50, • Reparat pompă BRATES 600 SRPD 50, • Reparat clapet DN 800 SRPD 50, • Reparat conductă refulare DN 800 SRPD 50, • Revizie tehnică PRAM SRPD 51-2, • Reparat clapet SPA Km 166 • Reparat platformă și balustrăzi SPA Km 166, • Revizie tehnică PRAM SPA Km 166, • Reparat pompă 900 LP 100 SPA Km 166, • Decolmatat nișă SPA Km 166, • Revizie și reparare inst. el. MT SPA Km 166, • Revizie tehnică PRAM SRP II Pisc, • Verificare și configurare soft inst.comandă SRP II Pisc, • Revizie tehnică PRAM SPD 1 Chișcani, • Rebobinat electromotor 160KW/0,4 KV SPD 1 Chișcani, • Reparat pompă BRATES 600 SPD 1 Chișcani, • Montat conductă refulare SPD 1 Chișcani, • Reparat compensator montaj Dn 600 SPD 1 Chișcani, • Reparat oscilant DN 600 SPD 1 Chișcani, • Revizie tehnică PRAM SRPD 4, • Distrus vegetație acvatică CA 1, • Decolmatat canal CA 1, • Montat - Demontat stăvilare CA II, • Distrus vegetație acvatică CA II, • Reparat construcții hidrotehnice (sifon) CA II, • Reparat stavilar CD II, • Reparat perete CD1A, • Reparat perete CD1, • Decolmatat canal CD1, • Decolmatat canal CD50, • Distrus vegetație acvatică CD 50, • Decolmatat canal CD51, • Montat - Demontat stăvilă CD 20, • Decolmatat canal CD20, • Montat - Demontat stăvilă CD 20A, • Decolmatat canal CD2, LOT 2 Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarea de desecare Terasa Brăilei aflate in administrarea Filialei Teritoriale de IF Dunărea Inferioară - UA Brăila Nord. • Decolmatat canal CE 5-1A, • Decolmatat canal CE 5-1b, • Decolmatat canal CE 5-1b1, • Decolmatat canal CE 5-1b3, • Decolmatat canal CE 5-1b4, • Decolmatat canal CE 5-1c, • Decolmatat canal CE 3-7A • Reparat clădire stație SRPE 5-1A, • Împrejmuire stație SRPE 5-1A • Reparat pompă BRATES 400 SRPE 5-1A, • Reparat instalație amorsare MIL 65 SRPE 5-1A, • Reparat pompă epuizant SRPE 5-1A, • Reparat vană DN 400 SRPE 5-1A, • Reparat inst. el. JT SRPE 5-1A, • Reparat clădire stație SRPE 5-1c, • Reparat pompă BRATES 250 SRPE 5-1c, • Reparat instalație amorsare MIL 45 SRPE 5-1c, • Reparat clădire stație SRPE 3-7A, • Reparat pompă BRATES 500 SRPE 3-7A, • Reparat pompă BRATES 400 SRPE 3-7A, • Reparat pompă epuizant SRPE 3-7A, • Reparat conductă refulare DN 800 SRPE 3-7A, • Reparat clădire stație SRPE 5, • Împrejmuire stație SRPE 5, • Reparat inst. el. JT SRPE 5 • Reparat conductă refulare DN 600 SRPE 5,