

Servicii de inspecție subacvatică pentru verificarea liniei axiale si pentru eliminarea unei geamanduri blocata sub opera vie la nava Dunărea Maritimă

I.D.: 61433332

Data publicarii	30.09.21	Coduri CPV	98363000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.10.21	Pretul estimativ:	13.000,00 RON - 13.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Urmare aparitiei unui "zgomot suspect si discontinuu" la axul port elice babord este necesara o inspectie subacvatica pentru verificarea liniei axiale. In cazul in care se constata prezenta unui obiect (parama metalica, parama vegetala etc.) infasurat pe arborele port elice, acesta va fi inlaturat. Ulterior, in timp ce nava executa lucrari specifice de dragaj, un corp scufundat (geamandura) a ramas blocat sub nava intre derivor si duza elice babord. In acest sens, este necesara efectuarea urmatoarelor operatiuni: - verificarea fiecărei pale a elicei din babord, se va căuta dacă prezintă lovituri sau dacă lipsesc bucăți din ea (eventual se va efectua o filmare a acesteia); - se va depista și boța geamandura de sub corpul navei; se va găuri baliza pentru a-i micșora flotabilitatea și a se dezlipi de corpul dragei; se va acorda asistență la extragerea geamandurii de sub navă și la asigurarea acesteia; - se va verifica dacă în urma impactului corpul dragei a suferit avarii. Prestatorul va prezenta o lista cu prestatiile similare de lucru pe Dunare, efectuate de membrii echipei de scafandri in ultimii 3 ani. Toate obligatiile privind siguranta și securitatea în muncă, precum si cele privind protectia mediului sunt în sarcina Prestatorului. Toate evenimentele / accidentele vor fi declarate și înregistrate de catre Prestator la autoritatile competente. Toate avizele si permisele necesare efectuării acestor servicii sunt in sarcina Prestatorului. Mentionam ca nava se afla in Dana 9, Portul Galati.
