

## Servicii de reparatie pentru autovehicule NISSAN PATHFINDER

I.D.: 16356828

---

Data publicarii	29.11.16	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.12.16	Pretul estimativ:	11.400,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Garda de Coasta intentioneaza sa achizitioneze servicii de reparatie pentru 3 autovehicule NISSAN PATHFINDER, dupa cum urmeaza: LOT NR. 1: AUTOVEHICUL SPECIAL M1G, NISSAN, TIP VARIANTA R51/C/C02/BDAPF8/PATHFINDER, S.S. VSKJVWR51U0340782, an fab.2008, tip motor YD25, serie 609646, cilindree 2488 cm<sup>3</sup> , 126 KW/4000, care necesita urmatoarele interventii stabilite in urma constatarii tehnice: revizie tehnica, reparatie sistem transmisie, diagnoza sistem electric. De asemenea se impune inlocuirea urmatoarelor componente: filtru de ulei = 1 buc; filtru motorina = 1 buc; filtru aer = 1 buc; filtru polen = 1 buc; ulei 5 w 40 ((API CF-4 SAU ACEA B1), nu se utilizeaza CG-4) = 8 litri; cruce cardan spate = 2 buc; kit ambreiaj (placa, disc, rulment) = 1 buc; LOT NR. 2: AUTOVEHICUL SPECIAL M1G, NISSAN, TIP VARIANTA R51/C/C02/BDAPF8/PATHFINDER, S.S. VSKJVWR51U0340913, an fab.2008, tip motor YD25, serie 608692, cilindree 2488 cm<sup>3</sup> , 126 KW/4000 care necesita urmatoarele interventii stabilite in urma constatarii tehnice: revizie tehnica, reparatie sistem electric, inlocuit manere exterioare usa spate, reparatie sistem transmisie, diagnoza sistem electric. De asemenea se impune inlocuirea urmatoarelor componente: filtru de ulei = 1 buc; filtru motorina = 1 buc; filtru aer = 1 buc; filtru polen = 1 buc; ulei 5 w 40 ((API CF-4 SAU ACEA B1), nu se utilizeaza CG-4) = 8 litri; maner exterior usa spate = 2 buc; cruce cardan spate = 2 buc; burduf planetara fata (parte diferential) = 2 buc; senzor abs fata = 2 buc; bieleta antiruliu = 2 buc; LOT NR. 3: AUTOVEHICUL SPECIAL M1G, NISSAN, TIP VARIANTA R51/C/C02/BDAPF8/PATHFINDER, S.S. VSKJVWR51U0340945, an fab.2008, tip motor YD25, serie 607287, cilindree 2488 cm<sup>3</sup> , 126 KW/4000 care necesita urmatoarele interventii stabilite in urma constatarii tehnice: revizie tehnica, reparatie sistem electric, reparatie sistem rulare, diagnoza sistem electric. De asemenea se impune inlocuirea urmatoarelor componente: filtru de ulei = 1 buc; filtru motorina = 1 buc; filtru aer = 1 buc; filtru polen = 1 buc; ulei 5 w 40 (API CF-4 SAU ACEA B1), NU SE UTILIZEAZA CG-4) = 8 litri; rezistenta sarcina ventilator instalatie climatizare = 1 buc; butuc roata spate cu rulment = 2 buc; bieleta antiruliu = 2 buc.

---