

**Anulata - Achizitionarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii - Reparatii curente la Colegiul Tehnic Traian Vuia, str. Constantin Brancoveanu nr. 12, 12 A Oradea” - LOT I “Achizitionarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii - Reparatii curente la Scoala Oltea Doamna - situata in Oradea, Parcul Traian, nr. 4” - LOT II “Achizitionarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii - Reparatii curente Colegiul National Emanuil Gojdu**

I.D.: 21897837

---

Data publicarii	03.08.17	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 21.08.17

---

Descriere: Reparatii curente la Colegiul Tehnic Traian Vuia, str. Constantin Brancoveanu nr. 12, 12 A Oradea” - LOT I - in urma problemelor semnalate la acoperisul corpului de cladire unde functioneaza in prezent atelierele scolare s-a constatat necesitatea refacerii integrale a hidroizolatiei deoarece este intr-un stadiu avansat de degradare din cauza intemperiiilor. Refacerea finisajelor interioare la cantina respectiv la sala de mese din cadrul liceului; refacere platforma la intrare in sala de mese si inlocuire copertina. Reparatii interioare, inlocuirea tamplariei uzate, reabilitarea instalatiei electrice si a instalatiei de incalzire in vederea amenajarii unei sali multimedia in zona atelierelor. Reparatii curente la Scoala Oltea Doamna - situata in Oradea, Parcul Traian, nr. 4 - LOT II - datorita faptului ca nu este asigurata panta de scurgere la pardoseli, apa nu curge in sifoanele de pardoseala infiltrandu-se prin plansee degradand finisajele de la intradosul acestora. Usile de la cabinele grupurilor sanitare sunt crapate si deformate, nefiind posibila inchiderea acestora. Finisajele sunt degradate si salile de clasa, cat si coridorul din subsol acesta fiind inundate de repetate randuri datorita faptului ca nu sunt captate apele pluviale din curtea interioara din spatele corpului de cladire A. Reparatii curente la Colegiul National Emanuil Gojdu - corp cladire situate in Oradea, str. Spiru Haret nr. 3-5 - LOT III - avand in vedere ca la etajul 2 in salile de clasa s-au produs infiltratii din cauza invelitorii degradate este necesar desfacerea si refacerea invelitorii pe portiunea afectata, inlocuirea jgheaburilor, desfacerea si refacerea tencuielilor exterioare, refacerea invelitorii din table, doliilor, stabilindu-se efectuarea de lucrari de reparatii.

---