

Lucrari de reparatii la hidroizolatie terase ghenă și reparatii interioare la caminul U2, din Splaiul Independentei, nr. 290, Sector 6, Bucuresti

I.D.: 74270028

Documente participare:

- FisaDate_DF1162335.pdf
- CAIET DE SARCINI F3.pdf
- INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI.pdf
- MODEL CONTRACT.pdf
- MODELE FORMULARE.pdf
- DUAE_CERERE_198726.xml

Data publicării	19.10.22	Coduri CPV	45261310-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.11.22	Pretul estimativ:	22.466,62 RON - 22.466,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Lucrări de reparatii la hidroizolatie terase ghenă și casa scării la caminul U2, str. Splaiul Independenței, nr. 290, sector 6, București.- Lucrările de hidroizolare terase constau în: Se va desface tencuiala afectata pe atic și peretii adiacenti terasei până la înălțimea de 2.0 metri. Se va desface inclusiv polistirenul ars. Se va turna o sapa de egalizare, cu panta, în grosime medie de 5 cm; Se vor reface tencuielile în zonele afectate Pregătirea suprafeței pe care se va aplica amorsa și amorsa bituminoasă, Reparare, etanșare guri de scurgere (gargui); Montare glafuri din tabla la terasa, montat glaf la fereastra ghenei de gunoi; Refacerea hidroizolațiilor în zona gurilor de scurgere; Amorsarea suprafeței pentru aplicarea hidroizolației din membrană bituminoasă multistrat; Aplicarea la cald a membranei bituminoase sau echivalent pe baza de bitum distilat modificat cu polimeri elastomeri (SBS), cu armatura compozita și flexibila, formata din împăslitura de poliester, armata cu fibre de sticla rasucite dispuse longitudinal, strat superior ardezie, elasticitate, durabilitate, adezivitate și flexibilitate la rece (-15 grade C); Membrana bituminoasă se va aplica pe suprafața terasei, se va ridica pe înălțimea aticului până la limita tablei de protecție sau stratului de ciment mozaic. Refacere termosistem până la înălțimea de 2.0 metri deasupra terasei, prin placare cu polistiren de 5 cm, aplicare adeziv cu plasa de armare și tencuiala decorativa în culoarea existenta a fatadei Înlocuire învelitoare din tablă zincată pentru protecția aticurilor la terasa casei scării Etanșare cu mastic bituminos la rosturi și puncte asamblare pe glafurile de acoperiș. Astupare gauri pentru protectia împotriva infiltratiilor - Lucrările de reparatii constau în: Curățare și spălare zugrăveală veche la interior, în ghenă și în camerele 812 și 007; Reparații tencuieli interioare la pereți și tavane, în ghenă și în camerele 812 și 007; Gletuire și finisare cu șmirghel tencuieli interioare; Vopsire interioară în două straturi cu vopsea lavabilă albă marca DEKO PROFESIONAL sau similar cu acoperire min. 15 mp/litru/strat, inclusiv amorsarea suprafețelor.
