

## **Contract având ca obiect lucrări de înlocuire geamuri și reparatii feronerie tamplarie aluminiu la imobilul din str. Lucian Blaga, nr. 4.**

I.D.: 69618944

Documente participare:

- Solicitare\_oferte\_lucrari\_inlocuire\_geamuri\_fatada\_DRM\_2022.pdf

Data publicarii	30.05.22	Coduri CPV	45421100-5
Termenul limita pentru depunere:	03.06.22	Pretul estimativ:	98.580,00 RON - 98.580,00 RON

Descriere: Executarea lucrărilor de înlocuire geamuri și reparatii feronerie tamplarie aluminiu la imobilul din str. Lucian Blaga, nr. 4 prin înlocuirea ferestrelor sparte și a celor care prezintă modificări în structura geamurilor de la peretele cortina a imobilului din str. Lucian Blaga, nr. 4, bloc M 110, București; sediul DRM A. Caracteristici imobil: Date de identificare: Adresa: str. Lucian Blaga, nr.4, bloc M110, sector 3, București • Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Administrare și reglementare în Comunicatii, directia Regionala Muntenia ( ANCOM - D.R.M.) Destinatia: functia principala - administrativa, civila. Regimul de înaltime: S+P+10E Perimetrul constructiei: 109,00 m Înaltimea constructiei: min 26,55 m și max 32,70 m Fatada: perete cortina din alucobond și sticla, ferestre termopan cu tamplarie din aluminiu. sistem de pereti cortina EXALCO ALPIN 6000, profile de aluminiu dispuse sub forma de rețele portante montate pe structura de rezistenta a constructiei. Etansarea se realizează cu garnituri din termopolimer etil-propilen-diena. ferestre din profile de aluminiu cu intreruperea punctii termice EXALCO -Albio 109. pereti exteriori placati cu panouri stratificate EXALCOBOND. B. CERINTE TEHNICE: B.1 STAREA TEHNICA A FATADEI Urmare a verificarilor au fost identificate 12 geamuri sparte sau cu modificari aparute in structura geamurilor amplasate pe fatada cladirii, dupa cum urmeaza: • etaj. 1.3.1 - 1 buc - spart • etaj. 2.2.3 - 1 buc - spart • etaj. 3.2.2.1 - 1 buc - spart • etaj. 4.3.3 - 2 buc - bagheta dintre geamuri este deplasata • etaj 5.1.3 - 2 buc - bagheta dintre geamuri este deplasata • etaj 5.2.2 - 1 buc - spart • etaj 6.1.2 - 1 buc - spart • etaj 7.2 - 1 buc - spart • etaj 7.3.1 - 1 buc - spart • etaj 9.3 - 1 buc - bagheta dintre geamuri este deplasata, astfel ca este necesara înlocuirea. Se solicita înlocuirea tuturor geamurilor, atât a celor sparte cât și a celor care prezintă modificări în structura geamurilor pentru evitarea accidentelor ce pot apărea ca urmare a desprinderii acestora din fatada cladirii. Feronerie pentru tamplarie AL • Feronerie inox cu grad ridicat de protectie la coroziune, clasa 5. • Greutate de sustinere cercevea pana la 180 kg. • Deschidere la baza pana la 200mm. B.2 Necesar de lucrari: Nr.crt Denumire articol U.M Cant 1 Înlocuire geamuri sparte la etajele mentionate la punctul 2.1 - Demontare capace presoare și silicon structural - Demontare rama/cadru geam spart - Refacere izolație termică - Montaj geam nou cu dimensiune aprox. 2100 x 1550 cm - Structura geam: Float 6 mm emailat +16+ securizat - Sigilare/refacere rosturi vertical și sistem de etanșare - Montaj capace presoare și ornament pe orizontală - Utilaje necesare ridicării la poziție a geamului, dacă este cazul. - Toate procedurile vor fi efectuate cu alpinisti utilitari atestati/autorizati conform normelor in vigoare; - Se vor respecta nuanta, structura și grosimea geamurilor aflate în structura fatadei;