

## Reparatie usa lemn camera camin

I.D.: 38272432

Documente participare:

- 6-ADV1101269.zip
- 

Data publicarii	06.09.19	Coduri CPV	50850000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.09.19	Pretul estimativ:	400,00 RON - 400,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

---

Descriere: SITUAȚIE EXISTENTĂ Locatie camin: Str. Mircea cel Batran nr.104, Constanta Foile de usi de intrare in camerele caminului sunt usi tip figure, placate cu mdf de 3.2mm, furniruite si vopsite cu vopsea pe baza de apă. Tocurile sunt din lemn, vopsite cu vopsea pe baza de apă la aceeași nuanță cu cea a foilor de usă. Ușa care trebuie reparată prezintă la această dată: -tocul rupt in dreptul plăcuței de închidere; -foaia de usă crăpată (vezi imagine atașată).

---