

## **Lucrari de reabilitare drum forestier Măierişte in cadrul Directiei Silvice Satu Mare**

I.D.: 61873753

Documente participare:

- FisaDate\_DF1125195.pdf
- Caiete de sarcini.pdf
- Declaratie persoane cu functii de decizie.pdf
- Foaie de capat.pdf
- liste de cantitati.pdf
- Formulare.docx
- Memoriu PT.pdf
- Model contract executie lucrari.doc
- Parte desenata.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_140360.xml
- Clarificare.pdf
- Clarificare 3.pdf
- Clarificare 2.pdf

---

Data publicarii	13.10.21	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.10.21	Pretul estimativ:	1.139.600,00 RON - 1.139.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrari de reabilitare Drum Forestier Măierişte din cadrul Directiei Silvice Satu Mare, conform cerințelor caietului de sarcini. Obiectivul de investitie se justifica in principal prin faptul ca accesibilizeaza volumul de masa lemnoasa de pe o suprafata de 534,5 ha fond forestier cu o posibilitate de 1213 mc. Lungimea drumului forestier: 3,6 km. Amplasament:, in cadrul ocolului silvic Satu Mare, judetul Satu Mare. Drumul forestier Măierişte face parte din rețeaua de drumuri forestiere a Directiei Silvice Satu Mare si este administrata de Ocolul Silvic Satu Mare. Drumul auto-forestier Măierişte - este situat, in cadrul Ocolul Silvic Satu Mare. Suprafata accesibilizata si deservita de D.A.F este de 535,5 ha de fond forestier cu o posibilitate anuala de 1213 mc. La acesata data platforma DF este in stare avansata de degradare, in perioadele ploioase si cu exces de umiditate in sol accesul pe acest drum facandu-se in conditii foarte grele, atat in ceea ce priveste masinile si utilajele de transport si exploatare a masei lemnoase din zona, sunt numeroase locuri unde platforma drumului este sub nivelul santului de scurgere care deserveste drumul forestier, gropile din platforma drumului adancindu-se dupa fiecare perioada cu ploi mai indelungate sau cu exces de umiditate

---