

33 -"Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare "

I.D.: 37471183

Data publicarii	25.07.19	Coduri CPV	45112500-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 865.552,67 RON - 865.552,67 RON
536.010,07 RON - 536.010,07 RON

Descriere: "Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare - 33" LOT 1 - Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarea de irigatii Terasa Brăilei, amenajarea Nămoaloasa Maxineni aflate in administrarea Filialei Teritoriale de IF Dunărea Inferioară - UA Brăila Nord. • Revizie tehnică PRAM SP I Gropeni, • Reparati oscilant DN 900 SP 1 Gropeni, • Revizie tehnică PRAM SRP I Urleasca, • Revizie tehnică PRAM SRPD 6, • Revizie tehnică PRAM SRPD 50, • Reparati pompă BRATES 600 SRPD 50, • Reparati clapet DN 800 SRPD 50, • Reparati conductă refulare DN 800 SRPD 50, • Revizie tehnică PRAM SRPD 51-2, • Reparati clapet SPA Km 166 • Reparati platformă și balustrăzi SPA Km 166, • Revizie tehnică PRAM SPA Km 166, • Reparati pompă 900 LP 100 SPA Km 166, • Decolmatat nișă SPA Km 166, • Revizie și reparare inst. el. MT SPA Km 166, • Revizie tehnică PRAM SRP II Pisc, • Verificare și configurare soft inst.comandă SRP II Pisc, • Revizie tehnică PRAM SPD 1 Chișcani, • Rebobinat electromotor 160KW/0,4 KV SPD 1 Chișcani, • Reparati pompă BRATES 600 SPD 1 Chișcani, • Montat conductă refulare SPD 1 Chișcani, • Reparati compensator montaj Dn 600 SPD 1 Chișcani, • Reparati oscilant DN 600 SPD 1 Chișcani, • Revizie tehnică PRAM SRPD 4, • Distrus vegetație acvatică CA 1, • Decolmatat canal CA 1, • Montat - Demontat stăvilare CA II, • Distrus vegetație acvatică CA II, • Reparati construcții hidrotehnice (sifon) CA II, • Reparati stavilar CD II, • Reparati perete CD1A, • Reparati perete CD1, • Decolmatat canal CD1, • Decolmatat canal CD50, • Distrus vegetație acvatică CD 50, • Decolmatat canal CD51, • Montat - Demontat stăvilor CD 20, • Decolmatat canal CD20, • Montat - Demontat stăvilor CD 20A, • Decolmatat canal CD2, LOT 2 Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarea de desecare Terasa Brăilei aflate in administrarea Filialei Teritoriale de IF Dunărea Inferioară - UA Brăila Nord. • Decolmatat canal CE 5-1A, • Decolmatat canal CE 5-1b, • Decolmatat canal CE 5-1b1, • Decolmatat canal CE 5-1b3, • Decolmatat canal CE 5-1b4, • Decolmatat canal CE 5-1c, • Decolmatat canal CE 3-7A • Reparati clădire stație SRPE 5-1A, • Împrejmuire stație SRPE 5-1A • Reparati pompă BRATES 400 SRPE 5-1A, • Reparati instalație amorsare MIL 65 SRPE 5-1A, • Reparati pompă epuisment SRPE 5-1A, • Reparati vană DN 400 SRPE 5-1A, • Reparati inst. el. JT SRPE 5-1A, • Reparati clădire stație SRPE 5-1c, • Reparati pompă BRATES 250 SRPE 5-1c, • Reparati instalație amorsare MIL 45 SRPE 5-1c, • Reparati clădire stație SRPE 3-7A, • Reparati pompă BRATES 500 SRPE 3-7A, • Reparati pompă BRATES 400 SRPE 3-7A, • Reparati pompă epuisment SRPE 3-7A, • Reparati conductă refulare DN 800 SRPE 3-7A, • Reparati clădire stație SRPE 5, • Împrejmuire stație SRPE 5, • Reparati inst. el. JT SRPE 5 • Reparati conductă refulare DN 600 SRPE 5,