

Executia lucrărilor de reparații la luminatorul din corpul Boema al BCU Carol I, cu o suprafață de 18000 x18000 mm, geamuri securizate montate în chedere (150 buc), amplasate pe structură metalică (CONSTATARE PENTRU DIAGNOSTICAREA DEFECȚIUNILOR ȘI PREZENTAREA UNEI SOLUTII TEHNICO - ECONOMICE

I.D.: 47033003

Documente participare:

- caiet sarcini reparatii luminator seap-semnat.doc
 - ANUNT PUBLICARE SEAP CONSULTARE seap-semnat.docx
-

Data publicarii	10.06.20	Coduri CPV	45453000-7 45261900-3 45261910-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere: 22.06.20

Descriere: Achiziția lucrărilor de reparații luminator este necesară având în vedere că acesta nu mai corespunde din punct de vedere al realizării hidroizolației necesare, fapt care permite apei să se infiltreze, să se scurgă în zona de lectură și să deterioreze podeaua, mobila. Date fiind constrângerile de natură tehnică și economică, pe care autoritatea contractantă le are, este necesară obținerea unor soluții tehnico-economice, întocmita în conformitate cu cerințele exprimate în caietul de sarcini anexat.
