

Achizitie reparatii curente- Renovare LSVSA Bucuresti

I.D.: 47475134

Data publicarii	23.06.20	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.07.20	Pretul estimativ:	77.100,00 RON - 77.100,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: 1.SCARI INTERIOARE-Curatat finisaj existent trepte si contratrepte, L=1,42m buc 17,Curatat finisaj existent podest intermediar mp 8.01,Aplicare sapa, reparatie strat suport mp 14.7692,Aplicare amorsa cu nisip de coart mp 14.7692,Aplicare finisaj din vopsea epoxidica mp 14.7,CAMERA 205 -Decopertare finisaj pardoseli existente mp 26.16,Sapa autonivelata refacere strat suport mp 26.16,Aplicare amorsa rasina epoxidica cu nisip de coart mp 26.16,Aplicare finisaj pardoseli din rasia epoxidica mp 26.16,Igienizare pereti si tavan prin vopsitorie cu vopsea lavabila alba mp 46.88,2;2.CAMERA 202-Decopertare finisaj pardoseli existente mp 26.46,Sapa autonivelata refacere strat suport mp 26.46,Aplicare amorsa rasina epoxidica cu nisip de coart mp 26.46,Aplicare finisaj pardoseli din rasia epoxidica mp 26.46,Igienizare pereti si tavan prin vopsitorie cu vopsea lavabila alba mp 87.36;3.CAMERA 201-Decopertare finisaj pardoseli existente mp 16.8,Sapa autonivelata refacere strat suport mp 16.8,Aplicare amorsa rasina epoxidica cu nisip de coart mp 16.8,Aplicare finisaj pardoseli din rasia epoxidica mp 16.8,Igienizare pereti si tavan prin vopsitorie cu vopsea lavabila alba mp 64.36;4.CAMERA 20-7Decopertare finisaj pardoseli existente mp 23.56,Sapa autonivelata refacere strat suport mp 23.56,Aplicare amorsa rasina epoxidica cu nisip de coart mp 23.56,Aplicare finisaj pardoseli din rasia epoxidica mp 23.56,Igienizare pereti si tavan prin vopsitorie cu vopsea lavabila alba mp 81.56;5.CAMERA 206-Decopertare finisaj pardoseli existente mp 14,Sapa autonivelata refacere strat suport mp 14,Aplicare amorsa rasina epoxidica cu nisip de coart mp 14,Aplicare finisaj pardoseli din rasia epoxidica mp 14,CAMERA 108,Igienizare pereti si tavan prin vopsitorie cu vopsea lavabila alba mp 68.9;6.HOL,Decopertare finisaj pardoseli existente mp 2,Sapa autonivelata refacere strat suport mp 2,Aplicare amorsa rasina epoxidica cu nisip de coart mp 2,Aplicare finisaj pardoseli din rasia epoxidica mp 2;7.REPTE INTERIOARE-Curatat finisaj existent trepte si contratrepte, L=1,42m buc 12,Curatat finisaj existent podest intermediar mp 5.112,Aplicare sapa, reparatie strat suport mp 5.112,Aplicare amorsa cu nisip de coart mp 5.112,Aplicare finisaj din vopsea epoxidica mp 5.112,8.DEMISOL,HOL,Decopertare finisaj pardoseli existente mp 79.17,Sapa autonivelata refacere strat suport mp 79.17,Aplicare amorsa rasina epoxidica cu nisip de coart mp 79.17,Aplicare finisaj pardoseli din rasia epoxidica mp 79.17,Igienizare pereti si tavan prin vopsitorie cu vopsea lavabila alba mp 237.04,9.TREPTE INTERIOARE-Curatat finisaj existent trepte si contratrepte, L=1,42m buc 10,Curatat finisaj existent podest intermediar mp 4.26,Aplicare sapa, reparatie strat suport mp 4.26,Aplicare amorsa cu nisip de coart mp 4.26,Aplicare finisaj din vopsea epoxidica mp4.26, Igienizare pereti prin vopsitorie cu vopsea lavabila alba camera receptie probe mp 102.9,Hidroizolatie terasa camera primire probe mp 51