
Efectuare expertiza tehnica care sa determine cauza care a condus la ruperea unui robinet tip Fenzy(EN 144-1,M 18*1,5 G5/8, 30 Mpa)

I.D.: 19711156

Data publicarii	15.05.17	Coduri CPV	71632000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.05.17	Pretul estimativ:	500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: ruperea robinetului montat pe o butelie realizata din mat. compozite din completul unui ap. de respiratie izolant autonom cu aer comprimat cu presiune pozitiva -tip ARIAC Plus..Robinetul s-a rupt dupa procesul de umplere a buteliei cu aer comprimat la presiunea de 300 bari,incarcare efectuata cu compresorul tip MCH 13 ET.
