

Servicii de proiectare - faza PT pentru proiectul "Reabilitare moderata a corpului de cladire C1 a Scolii gimnaziale Mihai Viteazu, oras Strehaia, judetul Mehedinti, in vederea imbunatatirii furnizarii de servicii publice"

I.D.: 88578105

Documente participare:

- FisaDate_DF1194889.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Audit Scoala C1 Strehaia complet semnat1-semnat.pdf
- Certificat urbanism si avize-semnat.pdf
- contract de servicii PT-semnat.pdf
- DALI - Reabilitare Scoala Corp C1 -part.2-semnat.pdf
- Expertiza tehnica-semnat.pdf
- DALI - Reabilitare Scoala Corp C1 -part.1-semnat.pdf
- Formulare proiectare-semnat.doc
- st geo scoala C1siC3-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_245379.xml

Data publicarii	27.10.23	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.11.23	Pretul estimativ:	100.000,00 RON - 100.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectivul de investiție propus este imobilul corp C1 al Scolii Gimnaziale "Mihai Viteazu", aflat în proprietatea publică a U.A.T. Strehaia, Județul Mehedinți, înscris în Cartea funciară cu nr. 52255 și număr cadastral CAD nr. 52255, amplasat în str. Republicii, nr. 126, oraș Strehaia, județ Mehedinți, care are ca regim de înălțime P+1. Conform expertizei tehnice clădirea se încadrează în clasa III de risc seismic. În urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiențe majore cu influență negativă privind siguranța exploatării și performanțele energetice: Finisaje spalate si degradari locale ale termosistemului; Tencuieli burdusite; Degradari ale sarpantei; Infiltratii la nivelul peretilor de inchidere si al tavanului; Goluri inchise; Având în vedere aspectele prezentate mai sus și faptul că imobilul are o vechime de peste 64 de ani, rezultă: necesitatea îmbunătățirii furnizării de servicii publice prin: Realizare termosistem la nivelul peretilor, a soclului, la nivelul pardoselii si a planseului peste parter; Refacere finisaje interioare; Re compartimentari din GK conform temei de proiectare; Schimbare tamplarie interioare si exterioara PVC; Realizare termoizolatie pod cu vata minerala; Refacere instalatii electrice, termice si sanitare; Inventariere elemente degradate la nivelul sarpantei si inlocuirea lor; Amplasarea de panouri solare si fotovoltaice la nivelul invelitorii;
