

Comanda va avea ca obiect executarea de catre prestator a lucrarilor de reparatii pentru sediul ANCOM - OJ calarsi din str. Dobrogei nr. 39, Calarasi.

I.D.: 15839086

Data publicarii	01.11.16	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	07.11.16	Pretul estimativ:	15.000,00 RON

Descriere: Se impune achizitia lucrarilor de reparatie la betonul turnat in curte, la gardul imprejmuitor si la usile de intrare in imobil. reparatiile au ca scop indepartarea apei pluviale de la temelia casei, consolidarea terenului, asigurarea bunurilor prin reparatia gardurilor si montarea controlului acces. A. Lucrari propuse/minimale si Materiale in cantitati minimale necesare realizarii lucrarilor: Nr. Crt. Denumirea lucrarii UM Cant. Observatii 1 Indepartat beton (manopera) mp 80 2 Incarcat curte cu pamant/nisip/pietris, nivelat si tasat. Format panta spre partea carosabila pt scurgerea apei (manopera+materiale) mp 30 3 Turnat beton (cu armatura metalica cu diametrul de minim 6 mm) si delimitat suprafata destinata spatiului verde (manopera+ materiale) mp 80 Suprafata verde este de aprox 2x6 m 4 Delimitare spatiu verde prin bordura de beton (manopera+materiale) ml 16 Bordura din beton inalta, cu tesituri la partea superioara rotunjite pe o latarala 5 Umlpere cu pamant a suprafetei destinate spatiului verde (manopera+materiale) mc 30 Pamant care sa permita replantarea vegetatiei decorative 6 Montat gura canalizare pe caminul existent (manopera+materiale) buc 1 Capac din fonta, montat pe cadru metalic 7 Curatat usi metalice de exterior (manopera) buc 2 8 Pregatit suprafata in vederea vopsirii (curatat, decapat, grunduit, etc) (manopera+materiale) buc 2 9 Vopsit usi metalice de exterior in minim 2 straturi (vopsea cu aspect omogen, fara depunerii) (manopera+materiale) buc 2 Culoare maro ciocolatiu, lucios. Caracteristici minime: aderenta la suport, rezistenta si stabilitate la mediul exterior (variatiile mari de temperatura), rezistenta la uzura si abraziune, agent antirugina 10 Inlocuit scandalurile de lemn deteriorate din gardul existent (manopera+materiale) ml 11 Functie de starea pe care o prezinta 11 Curatat intreaga suprafata a gardului de lemn (manopera) mp 22 12 Curatat stalpii gardului (manopera) buc 6 13 Tratat lemnul in vederea vopsirii (manopera+materiale) mp 22 Tratament pt cresterea rezistentei la factorii de mediu 14 Vopsit gard de lemn, minim 2 straturi (manopera+materiale) mp 22 Culoare maro ciocolatiu, lucios. Caracteristici minime: rezistenta la variatii mari de temperatura si la intemperii 15 Curatat si pregatit suprafata metalica (gard lateral) (manopera+materiale) mp 16 16 Sudat partile componente acolo unde este cazul, in vederea consolidarii si repararii 17 Pregatit suprafata in vederea vopsirii (curatat, decapat, grunduit, etc) (manopera+materiale) mp 16 18 Vopsit , minim 2 straturi (manopera+materiale) mp 16 Culoare maro ciocolatiu, lucios. Caracteristici minime: aderenta la suport, rezistenta si stabilitate la mediul exterior (variatiile mari de temperatura), rezistenta la uzura si abraziune, agent antirugina Solicitarea de oferte poate fi vizualizata integral pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.