

servicii de expertiza tehnica de specialitate in vederea efectuarii lucrarilor de interventie-reparatii ale peretelui cortina de la imobilul din str. Lucian Blaga, nr. 4, sector 3.

I.D.: 36548997

Documente participare:

- 6-ADV1086042.zip

Data publicarii	13.06.19	Coduri CPV	71319000-7
Termenul limita pentru depunere:	20.06.19	Pretul estimativ:	18.800,00 RON - 18.800,00 RON

Descriere: Servicii de expertiza tehnica de specialitate in vederea efectuarii lucrarilor de interventie-reparatii ale peretelui cortina (aprox. 1000 mp) de la imobilul din str. Lucian Blaga, Bucuresti; sediul DRB. Caracteristici imobil: Date de identificare: Adresa: str. Lucian Blaga, nr.4, bloc M110, sector 3, Bucuresti Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Administrare si reglementare in Comunicatii, directia Regionala Bucuresti (ANCOM - D.R.B.) Destinatia: functia principala - administrativa, civila. Regimul de inaltime: S+P+10E Inaltimea constructiei: min 26,55 m si max 32,70 m Fatada: perete cortina din alucobond si sticla, ferestre termopan cu tamplarie din aluminiu. □ sistem de pereti cortina EXALCO ALPIN 6000, profile de aluminiu dispuse sub forma de retele portante montate pe structura de rezistenta a constructiei. Etansarea se realizeaza cu garnituri din termopolimer etil-propilen-diena. □ ferestre din profile de aluminiu cu intreruperea puntii termice EXALCO -Albio 109. □ pereti exteriori placati cu panouri stratificate EXALCOBOND. Cerinte tehnice: □ Inspectie tehnica: Pentru inspectia tehnica a peretelui cortina este necesara utilizarea unui utilaj autorizat ISCIR care sa permita parcurgerea peretelui pe toata suprafata lui, sau utilizarea alpinistilor utilitari. • analiza asupra tuturor suprafetelor fatadei, starea suprafetelor din sticla, respectiv alucobond si verificarea etanseitatii imbinarii acestora; • demontarea placilor de tabla, alucobond, indepartarea stratului de vata minerala, pentru a avea acces la zonele de imbinare si sprijin a placilor; • remontarea acestora dupa inspectarea tehnica, repunerea lor pe pozitia initiala printr-o imbinare corespunzatoare, astfel in cat sa nu apara infiltratii noi pe la imbinari; □ Intocmirea unui Raport denumit ca "Expertiza tehnica" (prezentat in format scris in doua exemplare si in format electronic) in care se vor prezenta concluziile inspectiei tehnice. Raportul va contine detalii tehnice referitoare la starea actuala si se vor face propuneri tehnice privind remedierea defectiunilor constatate (ex: inlocuire placi alucobond, modificari la structura de sprijin si imbinare a placilor, inlocuire ferestre, reglaje, inlocuire garnituri ferestre si perete cortina, siliconare imbinari...etc). Se vor atasa fotografii care sa evidentieze starea tehnica existenta constatata si se vor atasa planse desenate acolo unde se impun modificari. □ Intocmirea unui "Deviz oferta" (prezentat in format scris in doua exemplare si in format electronic) care va include Lista cu cantitatile de lucrari si costurile aferente. Se va elabora lista de cantitati de lucrari, specificul materialelor utilizate si incadrarea lucrarilor in normele specifice de deviz, se vor stabili consumurile specifice de material, manopera, utilaj si transport si se vor determina costurile totale necesare realizarii reparatiilor mentionate in Expertiza tehnica. Se estimeaza durata de realizare a lucra