

Reparatii acoperisuri la cladiri cu specific feroviar de pe raza Sucursalei Regionale CF Cluj - 4 loturi

I.D.: 43218869

Data publicarii	28.02.20	Coduri CPV	45261910-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	55.103,50 RON - 55.103,50 RON
	70.324,82 RON - 70.324,82 RON
	75.729,59 RON - 75.729,59 RON
	98.830,01 RON - 98.830,01 RON

Descriere: În vederea remedierii deficiențelor prezentate la acoperișul clădirii de călători și reabilitării acestuia se propun a se executa următoarele categorii de lucrări: desfacerea învelitorii degradate din țigle, înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei din lemn: căpriori, coame pane, popi, clești; montare folie anticondens, montarea unei învelitori din tablă ondulată tip Lindab; montare coame, bordură fronton, parazăpezi din tablă; ignifugare șarpantă lemn; înlocuire jgheaburi și burlane. Lucrari de reparatie acoperis in HM Diosig, in vederea remedierii deficiențelor prezentate la acoperișul clădirii de călători și reabilitării acestuia se propun a se executa următoarele categorii de lucrări: desfacerea învelitorii degradate din țigle, înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei din lemn: căpriori, coame pane, popi, clești; montare folie anticondens, montarea unei învelitori din tablă ondulată tip Lindab; montare coame, bordură fronton, parazăpezi din tablă; ignifugare șarpantă lemn; înlocuire jgheaburi și burlane. Lucrari de reparatii acoperis clădirea sediu echipa L Jibou, in vederea remedierii deficiențelor prezentate la acoperișul clădirii de călători și reabilitării acestuia se propun a se executa următoarele categorii de lucrări: desfacerea învelitorii degradate din țigle, înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei din lemn: căpriori, coame pane, popi, clești; montare folie anticondens, montarea unei învelitori din tablă ondulată tip Lindab; montare coame, bordură fronton, parazăpezi din tablă; ignifugare șarpantă lemn; înlocuire jgheaburi și burlane. Lucrari de reparatie acoperis la clădirea sediu echipa L Gâlgau, in vederea remedierii deficiențelor prezentate la acoperișul clădirii de călători și reabilitării acestuia se propun a se executa următoarele categorii de lucrări: desfacerea învelitorii degradate din țigle, înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei din lemn: căpriori, coame pane, popi, clești; montare folie anticondens, montarea unei învelitori din tablă ondulată tip Lindab; montare coame, bordură fronton, parazăpezi din tablă; ignifugare șarpantă lemn; înlocuire jgheaburi și burlane