

Expertiza tehnica la obiectul „Mutari protejari retele alimentare cu apa” din cadrul obiectivului de investitii „Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101”-etapa 1

I.D.: 35099007

Documente participare:

- documentatie atribuire-ET conducta tramvai 101-etapa 1.pdf
- 6-ADV1070913.zip
- documentatia de atribuire-ET conducta tramvai 101-etapa 1.pdf

Data publicarii	08.04.19	Coduri CPV	71319000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.02.20	Pretul estimativ:	29.000,00 RON - 29.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: In data de 09.02.2019, s-a constatat de catre Apa Nova o avarie la reseaua de alimentare cu apa. In urma masuratorilor efectuate de catre Apa Nova, a fost indicat ca punct de avarie tronsonul de retea de pe Bulevardul Republicii in zona Caraiman. In acest context, a fost solicitat constructorul S.C. Tancrad S.R.L. Galati, care a avut de realizat in anul 2015 obiectul „Mutari protejari retele alimentare cu apa” in cadrul proiectului finantat prin Programul Operational Reggional 2007-2013 avand ca obiect „Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrari vizand calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa I” sa remedieze defectiunea constatata. Lucrarile sunt in perioada de garantie, respectiv termenul de 5 ani. Lucrarile privind reabilitarea traseului tramvaiului 101, pe tronsonul cuprins intre Bulevardul Republicii (de la intersectia cu Soseaua Nordului si Soseaua Vestului), strada Gheorghe Doja pana la intersectia cu strada Candiano A. Popescu au fost finalizate si receptionate, fara obiectiuni, conform Procesului-Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor nr. 019805/13.10.2015. In data de 12.02.2019, constructorul a demarat lucrarile de remediere a avariei la reseaua cu alimentare cu apa. In perioada cat s-au desfasurat lucrarile de remediere la reseaua de alimentare cu apa, au fost vizualizate zone fara umplutura, umplutura cu bolovani, lipsa stratului suport si de protectie a conductei montata in sant (nisip). In acest sens, pentru a identifica motivul aparitiei defectiunii la reseaua de apa, precum si modul de realizare a acesteia, este necesara efectuarea unei expertize tehnice in regim de urgenta la obiectul “Mutari protejari retele alimentare cu apa” din cadrul obiectivului de investitii mai sus-mentionat.
